รายงานการประชุม
คณะทำงานติดตามตรวจสอบมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของ
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ระยะดำเนินการ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:00-12:00 น.
ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคาร Administration

<u>รายนามคณะทำงานฯ ที่เข้าร่วมประชุม</u>

1. คุณอรรจน์ภณ	ทองโสม	(แทน) ประธานคณะทำงานฯ	ผู้แทนสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
2. คุณปารนีย์	บุญช่วย	คณะทำงานฯ	สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
3. คุณอำพร	พืชพันธุ์	คณะทำงานฯ	ประธานชุมชนตากวน-อ่าวประดู่
4. คุณอนุชิต	แสวงหา	คณะทำงานฯ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่
5. คุณไมตรี	รอดพ้น	คณะทำงานฯ	ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน
6. คุณประจวบ	พืชพันธุ์	คณะทำงานฯ	ผู้แทนชุมชนกรอกยายชา
7. คุณลำเพย	แว่วเสียง	คณะทำงานฯ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา
8. คุณสมัคร	อ่องละออ	คณะทำงานฯ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดแสงเงิน
9. ดร.จิราวรรณ	จำปานิล	คณะทำงานฯ เลขานุการ	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

<u>รายนามคณะทำงานฯ ที่ไม่ได้ร่วมเข้าประชุม</u>

1. คุณอิทธิ	แจ่มแจ้ง	คณะทำงานฯ	ประธานชุมชนหนองแฟบ
2. คุณจรัญ	เข็มกลัด	คณะทำงานฯ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ

<u>รายนามผู้เข้าร่วมประชุม</u>

1. คุณภูมิศักดิ์	น้อยนิตย์	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
2. คุณอภินันท์	กาลวันตวานิช	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
3. คุณสินีนาฐ	ขันธะบัลลัง	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
4. คุณพชร	เชื้อทอง	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
5. คุณชัชวาลย์	คงด้วง	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
6. คุณสนาม	อัฒจักร์	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
7. คุณนพรัตน์	วงศ์อนุรักษ์ชัย	บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
8. คุณนงนภัส	วรรณโกวิท	บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอรรจน์ภณ ทองโสม ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะทำงานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมรับทราบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยมีข้อซักถามและข้อเสนอแนะรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

3.1 การสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
(เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2562) โดย บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

นางสาวสินีนาฐ ขันธะบัลลัง (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) นำเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้

- ☐ ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีเรือขนถ่ายถ่านหินเข้ามาเทียบท่าเรือของโครงการฯ จำนวน 4 เที่ยวเรือ มีปริมาณกำมะถันอยู่ร้อยละ 0.29-0.44 ในปีที่ผ่านมามีค่าปริมาณกำมะถันสูงสุดในทุกเที่ยวเรือร้อยละ 0.63 เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ที่กำหนดให้แต่ละเที่ยวเรือ มีปริมาณกำมะถันสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 0.70 และค่าเฉลี่ยปริมาณกำมะถันในถ่านหินจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 เท่ากับร้อยละ 0.43

- ☐ ปริมาณการใช้น้ำดิบในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2562 เฉลี่ย 2,022.23 และ 2,298.87 ลบ.ม./วัน ตามลำดับ และมีน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2562 เฉลี่ย 1,304.16 และ 1,331.35 ลบ.ม./วัน ตามลำดับ ปริมาณน้ำทะเลที่เข้า-ออกในระบบหล่อเย็นในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2562 เท่ากับ 5,435,993 ลบ.ม./วัน เท่ากัน ทั้งนี้คุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ ทั้งหมด
- ☐ ข้อมูลการจัดการของเสียในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้า แบ่งออกเป็นปริมาณขยะไม่อันตรายของทั้ง 2 เดือนมีปริมาณเท่ากับ 72.23 และ 263.67 ตัน ตามลำดับ สำหรับปริมาณขยะอันตรายมีปริมาณเท่ากับ 16.67 และ 93.34 ตัน ทั้งนี้รายละเอียดปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2562 แสดงดังตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับการขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ
8 พ.ย. 62	ขวดพลาสติก	NH	1	0.41	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัยรวมเศษ
8 พ.ย. 62	ลังกระดาษ	NH	1	0.53	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัยรวมเศษ
10 พ.ย. 62	ซากสัตว์ทะเล (ซากเพรียง/ซากหอย/ขยะ)	NH	1	8.37	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
10 พ.ย. 62	Dry Sludge	NH	1	8.42	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
12 พ.ย. 62	Cloths and glove contaminated with oil and grease	H	1	3.82	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
12 พ.ย. 62	Used chemical containers	H	1	0.80	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
12 พ.ย. 62	Used heat insulation	H	1	0.30	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
12 พ.ย. 62	FRP Pipe	NH	1	0.05	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
12 พ.ย. 62	อิฐทนไฟ	NH	1	1.00	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
15 พ.ย. 62	Dry Sludge	NH	1	9.55	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
15 พ.ย. 62	Cloths and glove contaminated with oil and grease	H	1	1.5	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด

หมายเหตุ : NH หมายถึง ขยะไม่อันตราย H หมายถึง ขยะอันตราย

ตารางที่ 1 (ต่อ) ปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับการขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ
22 พ.ย. 62	Dry Sludge	NH	1	9.26	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
26 พ.ย. 62	Dry Sludge	NH	2	20.1	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
26 พ.ย. 62	Cloths and glove contaminated with oil and grease	H	2	5.05	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
26 พ.ย. 62	Used chemical containers	H	1	0.3	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
26 พ.ย. 62	Used heat insulation	H	2	0.5	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
26 พ.ย. 62	ใบเจียร	H	1	0.1	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
26 พ.ย. 62	FRP Pipe	NH	1	0.05	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
26 พ.ย. 62	อิฐทนไฟ	NH	2	1	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
26 พ.ย. 62	Used dust filter from bag house filter	H	1	0.2	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
29 พ.ย. 62	Contaminated media (gravel, activated carbon, sand and resin) from RO system and WTP	H	1	4.1	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
29 พ.ย. 62	Sand blast (วัสดุพ่นขัดผิว)	NH	1	1.75	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
29 พ.ย. 62	อิฐทนไฟ	NH	1	1.5	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
29 พ.ย. 62	Dry sludge	NH	1	10.24	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด

หมายเหตุ : NH หมายถึง ขยะไม่อันตราย H หมายถึง ขยะอันตราย

ตารางที่ 2 ปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับการขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ
2 ธ.ค. 62	Dry Sludge	NH	1	19.44	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
3 ธ.ค. 62	Cloths and glove contaminated with oil and grease	H	1	1.38	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
3 ธ.ค. 62	Used chemical containers	NH	1	0.20	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
3 ธ.ค. 62	Used heat insulation	NH	1	3	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
3 ธ.ค. 62	ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า	H	1	0.19	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
3 ธ.ค. 62	หลอดไฟ	H	1	0.04	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
3 ธ.ค. 62	อิฐทนไฟ	NH	1	0.1	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
3 ธ.ค. 62	ลังกระดาษ	NH	1	0.42	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
3 ธ.ค. 62	ขวดพลาสติกและแก้วพลาสติก	NH	1	0.58	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
3 ธ.ค. 62	ขวดแก้ว	NH	1	0.68	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
3 ธ.ค. 62	กระดาษย่อย	NH	1	0.13	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
8 ธ.ค. 62	ซากสัตว์ทะเล (ซากเพรียง/ซากหอย/ขยะ)	NH	1	6	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
8 ธ.ค. 62	Dry Sludge	NH	1	10.6	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
9 ธ.ค. 62	น้ำมันปนเปื้อน	H	3	37.36	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
13 ธ.ค. 62	Cloths and glove contaminated with oil and grease	H	1	5.14	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด

หมายเหตุ : NH หมายถึง ขยะไม่อันตราย H หมายถึง ขยะอันตราย

ตารางที่ 2 (ต่อ) ปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับการขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ
13 ธ.ค. 62	Used chemical containers	H	1	0.2	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
13 ธ.ค. 62	Used heat insulation	H	1	0.5	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
13 ธ.ค. 62	ใบเจียร	H	1	0.09	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
13 ธ.ค. 62	อุปกรณ์สำนักงาน	H	1	0.1	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
13 ธ.ค. 62	Used dust filter from bag house filter	H	1	0.3	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
15 ธ.ค. 62	Dry Sludge	NH	1	24.39	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
16 ธ.ค. 62	น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว	H	2	14.31	บริษัทเอ็นไวรอนเมนทอล รีคอฟเวอรี จำกัด
17 ธ.ค. 62	น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว	H	1	8.1	บริษัทเอ็นไวรอนเมนทอล รีคอฟเวอรี จำกัด
18 ธ.ค. 62	น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว	H	1	7.58	บริษัทเอ็นไวรอนเมนทอล รีคอฟเวอรี จำกัด
19 ธ.ค. 62	Dry Sludge	NH	1	13.13	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
19 ธ.ค. 62	Cloths and glove contaminated with oil and grease	H	1	2.23	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
19 ธ.ค. 62	Used chemical containers	H	1	0.4	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
19 ธ.ค. 62	Used heat insulation	H	1	0.1	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
19 ธ.ค. 62	Contaminated media (gravel, activated carbon, sand and resin) from RO system and WTP	H	1	0.03	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
19 ธ.ค. 62	อิฐทนไฟ	NH	1	0.7	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด

หมายเหตุ : NH หมายถึง ขยะไม่อันตราย H หมายถึง ขยะอันตราย

ตารางที่ 2 (ต่อ) ปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับการขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ
19 ธ.ค. 62	ใบเจียร	H	1	0.3	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
23 ธ.ค. 62	กระดาษย่อย	NH	1	0.57	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
23 ธ.ค. 62	ขวดแก้ว	NH	1	0.64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
23 ธ.ค. 62	ขวดพลาสติกและแก้วพลาสติก	NH	1	0.23	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
24 ธ.ค. 62	ของเสียจากการก่อสร้าง	NH	4	101.42	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
25 ธ.ค. 62	น้ำมันปนเปื้อน	H	1	6.36	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
26 ธ.ค. 62	Cloths and glove contaminated with oil and grease	H	1	4.12	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
26 ธ.ค. 62	Used chemical containers	H	1	0.4	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
26 ธ.ค. 62	Used heat insulation	H	1	1	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
26 ธ.ค. 62	อิฐทนไฟ	NH	2	2.2	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
26 ธ.ค. 62	บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปนเปื้อน	NH	1	0.01	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
26 ธ.ค. 62	Sand Blast (วัสดุพ่นขัดผิว)	NH	1	5	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
26 ธ.ค. 62	ของเสียจากการก่อสร้าง	NH	3	63.64	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
27 ธ.ค. 62	Dry Sludge	NH	1	13.79	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด

หมายเหตุ : NH หมายถึง ขยะไม่อันตราย H หมายถึง ขยะอันตราย

- ปริมาณเถ้าที่ขนส่งออกจากโรงไฟฟ้าฯ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยเถ้าหนักมีปริมาณ 2,780.46 ตัน คิดเป็น 92.68 ตัน/วัน โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 103 เที่ยว คิดเป็น 3.34 ครั้งต่อวัน และเถ้าลอยมีปริมาณการขนออกรายเดือน 27,373.75 ตัน คิดเป็น 912.46 ตันต่อวัน โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 895 เที่ยว คิดเป็น 29.83 เที่ยว/วัน สำหรับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ปริมาณเถ้าที่ขนส่งออกจากโรงไฟฟ้าประกอบด้วยเถ้าหนักเท่ากับ 2,229.33 ตัน คิดเป็น 71.91 ตันต่อวัน โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 82 เที่ยว คิดเป็น 2.65 เที่ยวต่อวัน และเถ้าลอยมีปริมาณ 27,492.48 ตัน คิดเป็น 886.85 ตันต่อวัน โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 915 เที่ยว คิดเป็น 29.52 เที่ยวต่อวัน
- ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกสู่บรรยากาศหน่วยผลิตที่ 1 และหน่วยการผลิตที่ 2 ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบว่า ปริมาณการระบายของ SO_2 (ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด และอัตราการระบายของ SO_2 ทั้ง 2 หน่วยผลิต มีค่าอยู่ในมาตรฐาน EIA กำหนดซึ่งไม่เกิน 262 ส่วนในล้านส่วน และกำหนดให้มีอัตราการระบายของ SO_2 ของทั้ง 2 หน่วยผลิต รวมกันไม่เกิน 1,020 กรัมต่อวินาที
- ปริมาณการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบว่าปริมาณการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และอัตราการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ มีค่าอยู่ในมาตรฐาน EIA กำหนด ซึ่งไม่เกิน 241 ส่วนในล้านส่วน และอัตราการระบายของ NO_2 ของทั้ง 2 หน่วยผลิต รวมกันไม่เกิน 681 กรัมต่อวินาที
- ปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด) ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบว่า มีค่าอยู่ในมาตรฐาน EIA กำหนดไว้ให้ไม่เกิน 43 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีอัตราการระบายของฝุ่นละอองของทั้ง 2 หน่วยผลิต รวมกันไม่เกิน 64 กรัมต่อวินาที ยกเว้น ค่าฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในหน่วยการผลิตที่ 1 ที่มีค่าอยู่ที่ 46.51 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากมีการเพิ่มกำลังการผลิตอย่างรวดเร็วตามการสั่งการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันและเพียงพอต่อความต้องการพลังงานของประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ทำการแก้ไขปัญหาโดยทันทีและทำการหารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต
- ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปโดยระบบ AQMS ซึ่งติดตั้งไว้ในพื้นที่ชุมชนทั้ง 4 สถานี ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบว่า ความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองรวม (TSP) ความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) มีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานฯ กำหนด ยกเว้นค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณสถานี A วัดตากวน ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรการ เนื่องจากในช่วงดังกล่าวอุปกรณ์ตรวจวัดมีปัญหา (Analyzer error) และค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ในสถานี B ซอยเทอดไทยมุสลิม มีสาเหตุมาจากพบสิ่งปนเปื้อนบนกระดาษกรองและอุปกรณ์การตรวจวัดมีปัญหา โดยโรงไฟฟ้าได้ทำการแก้ไขอุปกรณ์ให้กลับมาอยู่ในสภาพปกติโดยทันที
- ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ระบายออกจากคลองระบายน้ำหล่อเย็นหน่วยการผลิตที่ 1 และหน่วยการผลิตที่ 2 พบว่า ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมพ.ศ. 2562 ทุกดัชนีมีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานฯ กำหนด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้

☐ *คุณอรรจน์ภณ ทองโสม (สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด)* : สอบถามเกี่ยวกับผลการตรวจวัดค่ากำมะถันว่ามีการรายงานผลการตรวจวัดในรูปแบบของเอกสารหรือไม่

☐ *คุณสินีนาฐ ขันธะบัลลัง (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี)* : ชี้แจงว่าทางโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีมีการจัดทำผลการตรวจวัดค่ากำมะถันในรูปแบบเอกสาร

☐ *คุณอรรจน์ภณ ทองโสม (สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด)* : ได้เสนอแนะให้มีการนำผลการตรวจวัดในรูปแบบเอกสารมานำเสนอด้วยทั้งแบบผลการตรวจวัดรายเดือนและรายปี และได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำใช้ของโครงการ ว่าน้ำใช้ปริมาตร 2000 กว่าลูกบาศก์เมตรคือน้ำดิบใช่หรือไม่ และมีปริมาณน้ำประปาที่ใช้ในโครงการหรือไม่

☐ *คุณสินีนาฐ ขันธะบัลลัง (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี)* : ได้ชี้แจงว่าปริมาตรน้ำกว่า 2000 ลูกบาศก์เมตรที่นำเสนอให้ทราบคือปริมาณน้ำรวมที่ใช้ในโครงการ และทางโครงการไม่มีการซื้อน้ำประปามาใช้ในโครงการ เนื่องจากมีการผลิตน้ำประปาใช้เองภายใน

☐ *คุณอรรจน์ภณ ทองโสม (สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด)* : ได้สอบถามเกี่ยวกับการจัดการกากของเสีย ว่าโครงการได้รับการประสานงานขอรับกากของเสียจาก บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด ไปผลิตไฟฟ้าหรือไม่

☐ *คุณสินีนาฐ ขันธะบัลลัง (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี)* : ชี้แจงว่า ณ ขณะนี้ยังไม่มีการติดต่อมาจากบริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด แต่อย่างใด

☐ *คุณอรรจน์ภณ ทองโสม (สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด)* : ได้เสนอแนะว่าจะทำการประสานงานให้ ทางโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีจะได้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเก็บขนขยะ/กากของเสียลงได้ และได้สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุที่อัตราการระบายของค่าฝุ่นละอองมีค่าเกินมาตรฐาน

☐ *คุณภูมิศักดิ์ น้อยนิตย์ (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี)* : ได้ชี้แจงว่าเกิดจากการกระชากโหลดขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีคำสั่งให้เดินเครื่องคงที่ที่ระดับต่ำ และในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 มีคำสั่งให้เพิ่มโหลดขึ้นจึงทำให้เกิดการกระชากของกระแสไฟฟ้าที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นจนเกินมาตรฐานกำหนด ทั้งนี้ ทางโรงไฟฟ้าได้มีการควบคุมค่าฝุ่นละอองให้ลดลงทันทีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น

☐ *คุณอรรจน์ภณ ทองโสม (สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด)* : ได้สอบถามว่าทางโรงไฟฟ้ามีการติดตั้งระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ากระชากหรือไม่

☐ *คุณภูมิศักดิ์ น้อยนิตย์ (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี)* : ได้ชี้แจงว่าทางโรงไฟฟ้ามีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ากระชาก

☐ *คุณอรรจน์ภณ ทองโสม (สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด)* : สอบถามว่าเครื่องจักรจะไม่เกิดความเสียหายใช่หรือไม่

☐ *คุณภูมิศักดิ์ น้อยนิตย์ (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี)* : ชี้แจงว่าไม่เกิดความเสียหายกับเครื่องจักรแต่อย่างใด เนื่องจากเกิดการกระชากแค่ช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น

☐ *คุณปารนีย์ บุญช่วย (ผู้แทนสิ่งแวดล้อมสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด)* : ได้สอบถามเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขในครั้งต่อไปหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก ทางโรงไฟฟ้าจะมีการแก้ไขอย่างไร

☐ *คุณภูมิศักดิ์ น้อยนิตย์ (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี)* : ได้ชี้แจงว่าในกรณีที่ทาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีความต้องการให้เพิ่มอัตราการผลิตขึ้นอีก จะต้องแจ้งทางโรงไฟฟ้าก่อนล่วงหน้า

☐ *คุณอนุชิต แสวงหา (ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่)* : ได้สอบถามว่าในกรณีที่ผลการตรวจวัดมีค่าเกินมาตรฐานนั้น ทางโรงไฟฟ้ามีการแจ้งหน่วยงานใดหรือไม่

☐ *ดร.จิราวรรณ จำปานิล (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี)* : ชี้แจงว่าหากเกิดค่าเกินมาตรฐานกำหนด จะมีการทำหนังสือแจ้งหน่วยงานราชการ ได้แก่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และกรมควบคุมมลพิษ

☐ *คุณอรรจน์ภณ ทองโสม (สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด)* : ได้สอบถามเกี่ยวกับปริมาณฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐานกำหนด ว่ามีปริมาณเยอะเท่าไรและระยะเวลานานเท่าไร

☐ *คุณภูมิศักดิ์ น้อยนิตย์ (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี)* : ชี้แจงว่าค่าฝุ่นละอองอยู่ที่ 46.51 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเป็นรายชั่วโมง

☐ *คุณสินีนาฐ ขันธะบัลลัง (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี)* : ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาที่ค่าฝุ่นละอองเกินกว่ามาตรฐาน ว่ามีระยะเวลาอยู่ที่ 15 นาที แต่ทั้งนี้ ในการนำเสนอได้ทำการดึงข้อมูลสูงสุดมาจำนวน 1 ชั่วโมง เนื่องจากต้องเฉลี่ยเป็นรายชั่วโมง

☐ *คุณอรรจน์ภณ ทองโสม (สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด)* : ได้เสนอแนะให้โรงไฟฟ้ากำกับดูแลเครื่องจักร อุปกรณอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากมีความกังวลในเรื่องของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักร/อุปกรณ์ได้ และได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าฝุ่นละอองว่า ค่าที่เพิ่มขึ้นสูงนั้นเกิดจากเหตุการณ์เดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของอัตราการระบายฝุ่นละอองในระบบต่อเนื่องหรือไม่

☐ *คุณสินีนาฐ ขันธะบัลลัง (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี)* : ได้ชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกัน เนื่องจากช่วงเวลาที่เกิดเป็นคนละช่วงเวลา และมีสาเหตุที่แตกต่างกัน ซึ่งค่าฝุ่นละอองที่เพิ่มขึ้นในส่วนนี้เป็นการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองด้วยระบบ AQMs และสาเหตุที่ทำให้ค่าสูงขึ้นอย่างผิดปกตินั้นมีสาเหตุมาจากพบสิ่งปนเปื้อนบนกระดาษกรองและอุปกรณ์การตรวจวัดมีปัญหา จึงทำให้เกิดค่าสูงขึ้นดังที่นำเสนอ และทางโรงไฟฟ้าได้ทำการแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวทันทีที่ทราบ

☐ *คุณอนุชิต แสวงหา (ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่)* : ได้สอบถามเกี่ยวกับการรายงานค่าตรวจวัดด้วยระบบ AQMs สืบเนื่องจากการเข้าเยี่ยมชมสถานีตรวจวัด สถานี D วัดตากวน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่พบว่า AQMs ไม่รายงานค่าการตรวจวัดที่ศูนย์ EMC มีสาเหตุมาจากอะไร

☐ *คุณสินีนาฐ ขันธะบัลลัง (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี)* : ได้ชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดมาจากสัญญาณอินเทอร์เน็ต เนื่องจากว่าในทุก ๆ 8.00 น. โรงไฟฟ้าจะมีการตรวจสอบค่าการตรวจวัดอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานค่าของโรงไฟฟ้าเป็นปกติ ทั้งนี้ ทางศูนย์ EMC นั้นใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในการตรวจสอบค่าการตรวจวัด จึงอาจเกิดจากการขัดข้องในส่วนนี้ได้

☐ *คุณอรรจน์ภณ ทองโสม (สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด)* : ได้เสนอแนะให้ผู้แทนสิ่งแวดล้อมสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดช่วยดูแลในส่วนดังกล่าว และแจ้งให้ศูนย์ EMC ตรวจสอบระบบรับข้อมูลให้เรียบร้อย

☐ *ดร.จิราวรรณ จำปานิล (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี)* : ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของระบบข้อมูลออนไลน์ของสำนักงานอุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่ใช้ในกรณีแจ้งข้อมูลการ Shutdown ระบบ ซึ่งทางโรงไฟฟ้ามีการเข้าแจ้งในระบบแล้ว แต่ในส่วนของศูนย์ EMC แจ้งโรงไฟฟ้าว่าไม่ได้รับข้อมูลที่แจ้งในระบบออนไลน์

☐ *คุณสินีนาฐ ขันธะบัลลัง (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี)* : ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้ง Shutdown ระบบ เนื่องจากว่าก่อนหน้าที่จะมีระบบออนไลน์ ทางโรงไฟฟ้าจะมีหนังสือแจ้งให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เมื่อมีการเปิดใช้งานระบบใหม่จึงไม่มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว

☐ *คุณอรรจน์ภณ ทองโสม (สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด)* : ได้กำชับให้ผู้แทนสิ่งแวดล้อมสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดช่วยประสานงานกับศูนย์ EMC เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วย

☐ *คุณไมตรี รอดพ้น (ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน)* : มีข้อสอบถามว่าในอีก 1-2 เดือน อุณหภูมิน้ำทะเลจะมีค่าสูงขึ้น ทางโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีจะมีการควบคุมอุณหภูมิน้ำที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้าอย่างไร เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเห็นการรายงานระดับอุณหภูมิของน้ำที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้ามีค่าอยู่ที่ 38-40 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน

☐ *คุณนพรัตน์ วงศ์อนุรักษ์ชัย (บริษัท ยูเออี จำกัด)* : ได้ชี้แจงว่าโดยปกติแล้วหากน้ำที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้ามีระดับอุณหภูมิที่สูงขึ้น จะมีการปรับโหลดลงมาเพื่อควบคุมอุณหภูมิ

☐ *คุณอรรจน์ภณ ทองโสม (สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด)* : ชี้แจงว่าอุณหภูมิจะมีระดับที่เท่าเดิมในแต่ละช่วงเป็นปกติ เนื่องจากปริมาณน้ำเข้า/ออกโครงการมีปริมาณเท่าเดิม ซึ่งวิธีอยู่ที่ด้านเทคนิคของโรงไฟฟ้า และกำชับให้ทุกหน่วยงานช่วยควบคุมดูแลเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จากลูกเรือที่เข้าเทียบท่า เนื่องด้วยมีการพบว่าลูกเรือมาจากประเทศจีน ให้เข้มงวดในการตรวจสอบโรคระบาดและมีเอกสารการตรวจให้ชัดเจน

☐ *คุณสนาม อัฒจักร์ (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี)* : ได้ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการคัดกรองความปลอดภัยการเข้าเทียบท่าของโรงไฟฟ้าว่า จะมีการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคจากกรมควบคุมโรคของท่าเรือมาบตาพุดก่อน และโรงไฟฟ้าได้มอบหมายให้ LPS ทำการตรวจสอบสภาพของเรือก่อนเข้าเทียบท่า ซึ่งจะต้องผ่านมาตรฐานจึงจะนำเข้าเทียบท่า และทำการตรวจสุขภาพลูกเรือโดยแพทย์จากโรงพยาบาลสิริกิต จังหวัดระยอง ทั้งนี้ ลูกเรือชาวจีนนั้นได้เดินทางออกจากประเทศจีนไปยังประเทศออสเตเรีย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นช่วงก่อนหน้าที่จะเกิดไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

☐ *คุณอรรจน์ภณ ทองโสม (สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด)* : สอบถามว่าลูกเรือที่เข้าเทียบท่าเป็นคณะเดิมหรือมีการสับเปลี่ยนก่อนเข้าเทียบท่า

☐ *คุณสนาม อัฒจักร์ (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี)* : ชี้แจงว่าเป็นลูกเรือคณะเดิม ไม่มีการสับเปลี่ยนแต่อย่างใด

☐ *คุณอนุชิต แสวงหา (ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน*-อ่าวประดู่) : มีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดและโดยพื้นที่อุตสาหกรรมฯ ให้มีการคัดกรองและระมัดระวังในเรื่องของรูปภาพที่จะนำลงสื่อโซเชียล และให้ระวังในเรื่องการของการปนเปื้อนของน้ำจืด ปริมาณแพลงก์ตอน และอุณหภูมิ เนื่องจากอาจจะทำให้ปลาน็อคน้ำได้ หากว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจะทำให้ภาพลักษณ์พื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดและบริเวณข้างเคียงเสียหายได้

☐ คุณลำเพย แว่วเสียง (ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา) : ได้ชี้แจงว่าในครั้งที่เจอคราบน้ำมันนั้น นักข่าวช่องแปดได้เข้ามาพักผ่อนบริเวณหาด และบังเอิญเจอคราบน้ำมันจึงถ่ายภาพไปทำข่าวที่ซึ่งกล่าวว่าคราบน้ำมันนั้นมาจากโรงงาน และหลังจากนั้นเมื่อสืบหาสาเหตุแล้วพบว่ามีคนลักลอบขนถ่ายไปทิ้ง

☐ *คุณไมตรี รอดพ้น (ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน)* : ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวว่า สื่อนั้นอ้างว่ามีสาเหตุมาจากชาวประมงเนื่องจากเห็นเรือไฟเบอร์ของนักตกปลา

☐ *ดร.จิราวรรณ จำปานิล (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี)* : ได้ชี้แจงว่าทางโรงไฟฟ้าทราบว่ามีหน่วยงานที่จัดทำแผ่นพับ/ป้ายประกาศชี้แจงสาเหตุคราบน้ำมันแล้วแต่ยังไม่เห็นว่ามีการติดตั้งแต่อย่างใด

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

การเข้าติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคมพ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบรอบบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้า แสดงดัง**รูปที่ 1**

รูปที่ 1 การติดตามตรวจการปฏบัติตามมาตรการฯ บริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้า

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 ประชาสัมพันธ์เรื่องการศึกษาดูงาน ที่เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

กำหนดการศึกษาดูงานในวันที่ 24-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยจะพักที่ไมด้า รีสอร์ท ทั้งนี้ กำหนดการอื่นๆ จะประสานแจ้งให้คณะทำงานฯ ทราบต่อไป

5.2 นัดหมายการเข้าติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งถัดไป

การนัดหมายการประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ระยะดำเนินการ (ครั้งที่ 2/2563) กำหนดให้จัดขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ทางฝ่ายเลขาฯ จะประสานแจ้งให้คณะทำงานฯ รับทราบต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 11:30 น.

นงนภัส วรรณโกวิท

นางสาวนงนภัส วรรณโกวิท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม