รายงานการประชุม
คณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของ
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
ระยะดำเนินการ ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม Generator อาคาร Administration

<u>รายนามคณะทำงานฯ ที่เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นายอัฏฐพล	นิธิสุนทรวิทย์	(แทน) ประธานคณะทำงานฯ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
2.	นางสาวปารนีย์	บุญช่วย	คณะทำงานฯ	ผู้แทนสิ่งแวดล้อมสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
3.	นายอำพร	พืชพันธุ์	คณะทำงานฯ	ประธานชุมชนตากวน-อ่าวประดู่
4.	นายประจวบ	พืชพันธุ์	(แทน) คณะทำงานฯ	ผู้แทนชุมชนกรอกยายชา
5.	นายถนอม	มิ่งแม้น	คณะทำงานฯ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่
6.	นายไมตรี	รอดพ้น	คณะทำงานฯ	ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน
7.	นายจรัญ	เข็มกลัด	คณะทำงานฯ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ
8.	นางสาวสินีนาฐ	ขันธะบัลลัง	คณะทำงานฯ /เลขานุการ	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
9.	นางสาวนงนภัส	วรรณโกวิท	คณะทำงานฯ/ ผู้ช่วยเลขานุการ	บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

<u>รายนามคณะทำงานฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นายจรูญ	วัดสว่าง	คณะทำงานฯ	ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค จังหวัดระยอง
2.	นายอิทธิ	แจ่มแจ้ง	คณะทำงานฯ	ประธานชุมชนหนองแฟบ
3.	นายสมัคร	อ่องละออ	คณะทำงานฯ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดแสงเงิน
4.	นายลำเพย	แว่วเสียง	คณะทำงานฯ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา

<u>รายนามผู้เข้าร่วมประชุม</u>

1. นางสาวพิมพ์ชนนันท์	เจริญผล	ชุมชนกรอกยายชา
2. นายพชร	เชื้อทอง	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
3. นายชัชวาล	คงด้วง	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
4. นายอดุลย์	อุดมวรวุฒิ	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
5. นายธนวัฒน์	อุปสิทธิ์	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
6. นายทัศนศักดิ์	ปัญญาเทพ	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
7. ดร. ณฐินี	ศรีเนตร	บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
8. นางสาวเบญจมาศ	อุ่นศรี	บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 09.25 น

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอัฏฐพล นิธิสุนทรวิทย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะทำงานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมครั้งที่ 5/2560 ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยมีมติแก้ไขและเพิ่มเติมข้อเสนอแนะดังนี้

- แก้ไขชื่อท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 ของสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จาก “RTG” เป็น “MIT”
- เรื่องวิธีการป้องกันแมงกะพรุนที่หลุดเข้ามาในระบบคลองส่งน้ำหล่อเย็นของโครงการนั้น คณะทำงานฯ เสนอแนะให้โครงการบันทึกข้อมูล เช่น ชนิดของแมงกะพรุน อุณหภูมิน้ำทะเล และสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและศึกษาว่าในแต่ละฤดูมีผลต่อการที่แมงกะพรุนหลุดเข้ามาในคลองส่งน้ำหล่อเย็นหรือไม่ อย่างไร
- คณะทำงานฯ ได้เสนอแนะให้มีการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศต่างๆ ของศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยประสานขอข้อมูลจากผู้แทนสิ่งแวดล้อมสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

3.1 การตรวจประเมินระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001: 2017) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015)

นางสาวสินีนาฐ ขันธะบัลลัง (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) ได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจประเมินระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ OHSAS 18001 (2007) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 (2015) จาก บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น จำกัด (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีสามารถผ่านการตรวจประเมินโดยที่ไม่มีข้อบกพร่องใดๆ หรือ Non Conformance

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมรับทราบ

3.2 การประชาสัมพันธ์การซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ประจำปี พ.ศ. 2560

นางสาวสินีนาฐ ขันธะบัลลัง (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำปี พ.ศ. 2560 โดยได้มีการจัดทำเอกสารแจ้งไปยังสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและหน่วยงานราชการ รวมทั้งมีการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนต่างๆ ณ ที่ทำการชุมชน และจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ (Cut Out) ติดตั้ง ณ จุดต่างๆ รวม 4 ป้ายใหญ่ ประกอบด้วย 1) แยกตากวน อ่าวประดู่ 2) แยกทุ่งสะเดา 3) แยก Indrorama และ 4) แยกตลาด 4 ภาค พร้อมทั้งเรียนเชิญคุณอดุลย์ อุดมวรวุฒิ (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) ชี้แจงแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนงานซ่อมบำรุงประจำปี พ.ศ. 2560 จะดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรของหน่วยการผลิตที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 กันยายน – 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้นเป็นเวลา 22 วัน และจะดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรของหน่วยการผลิตที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้นเป็นเวลา 70 วัน แสดงดังรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 2



รูปที่ 1 แผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำปี พ.ศ. 2560 ของหน่วยการผลิตที่ 2



รูปที่ 2 แผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำปี พ.ศ. 2560 ของหน่วยการผลิตที่ 1

ทั้งนี้โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้จัดเตรียมขั้นตอนการปฏิบัติงานและมาตรการที่จะใช้ในการควบคุมความปลอดภัยในด้านอาชีวอนามัย รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/มาตรการ ที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีใช้ในการควบคุมความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/มาตรการ	แผนการปฏิบัติ
1. การคัดแยกอุปกรณ์ (Isolation Plan)	
2. การจัดการของเสียและของเสียอันตราย	
3. การควบคุมน้ำเสีย	
4. การควบคุมการปล่อยหรือระบายสารเคมีสู่บรรยากาศ	ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ
5. การควบคุมหอเผาก๊าซ (Flare)	ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ

ตารางที่ 1 (ต่อ) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/มาตรการ ที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีใช้ในการควบคุมความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/มาตรการ	แผนการปฏิบัติ
6. การควบคุมฝุ่นที่เกิดจากการทำงาน	
7. แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำหรับงานซ่อมบำรุงใหญ่ซึ่งครอบคลุมผู้รับเหมา	
8. การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย	

ตารางที่ 1 (ต่อ) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/มาตรการ ที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีใช้ในการควบคุมความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/มาตรการ	แผนการปฏิบัติ
9. การควบคุมการทำงานในที่อับอากาศ	
10. การขออนุญาตการทำงาน	
11. การทำงานบนที่สูง	

ตารางที่ 1 (ต่อ) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/มาตรการ ที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีใช้ในการควบคุมความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/มาตรการ	แผนการปฏิบัติ
12. การทำงานเกี่ยวกับน้ำแรงดันสูง	
13. การยกเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ขนาดใหญ่	
14. แผนการประชาสัมพันธ์กับชุมชนและหรือโรงงานข้างเคียง	

ตารางที่ 1 (ต่อ) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/มาตรการ ที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีใช้ในการควบคุมความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/มาตรการ	แผนการปฏิบัติ
15. การทบทวนความปลอดภัยก่อนเริ่มการเดินเครื่องจักร	

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมรับทราบ และมีประเด็นสอบถามและข้อเสนอแนะดังนี้

- *นางสาวพิมพ์ชนนันท์ เจริญผล* : ได้สอบถามเกี่ยวกับแผนการซ่อมบำรุงประจำปีของหน่วยการผลิตที่ 1 ว่า ที่ทางโครงการได้แจ้งว่าเป็นการซ่อมบำรุงใหญ่ในรอบ 12 ปี นั้น หมายถึงเป็นการครบรอบการทำงานของเครื่องจักรจนครบ 12 ปี และทางโครงการจึงจะหยุดซ่อมบำรุง 1 ครั้ง ใช่หรือไม่

- *นายอดุลย์ อุดมวรวุฒิ* : ชี้แจงว่าแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กำหนดให้มีแผนการซ่อมบำรุง ออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) ซ่อมบำรุงประจำปี (Minor Outage) ระยะเวลาในการซ่อมบำรุงประมาณ 18 วัน 2) ซ่อมบำรุงใหญ่ทุก 4 ปี (Major Outage) ระยะเวลาในการซ่อมบำรุงประมาณ 30 วัน และ 3) ซ่อมบำรุงใหญ่ทุก 10 ปี (Extended Major Outage) ระยะเวลาในการซ่อมบำรุงประมาณ 3 เดือน

- *นายไมตรี รอดพ้น :* ได้แสดงความคิดเห็นว่าในช่วงระหว่างการหยุดซ่อมบำรุงประจำปีของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีนั้น จะสามารถช่วยกระตุ้นรายได้ให้กับชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโครงการ เช่น การจ้างแรงงาน เป็นต้น จึงอยากสอบถามกับโครงการว่าในช่วงการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ของโรงไฟฟ้านั้น ได้มีการว่าจ้างแรงงานหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มเติมให้กับชุมชนหรือไม่

- *นายทัศนศักดิ์ ปัญญาเทพ* : ชี้แจงว่าในช่วงระหว่างการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ของโรงไฟฟ้านั้น ได้มีผู้แทนจากชุมชนดำเนินการติดต่อในเรื่องการขออนุญาตเข้ามาขายอาหารให้กับคนงานที่เข้ามาปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว

- *นายอัฏฐพล นิธิสุนทรวิทย์ :* ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าหากในอนาคตโครงการมีแผนการหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี และมีนโยบายสนับสนุนให้เกิดการกระจายรายได้กับชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่โครงการ เช่น การอนุญาตให้มีร้านขายอาหาร เป็นต้น เสนอแนะให้โครงการประสานกับประธานชุมชนในแต่ละชุมชน เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ และจัดหา

ผู้แทนชุมชนที่เหมาะสมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้แอบอ้างว่าเป็นผู้แทนชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับพื้นที่โรงไฟฟ้า พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดรายได้ให้กับชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่โครงการได้อย่างแท้จริง

- *นางสาวพิมพ์ชนนันท์ เจริญผล* : ได้เสนอให้แนะทางโครงการเข้มงวดเรื่องการตรวจสอบเอกสารของผู้รับเหมาที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งดำเนินการตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
- *นายอัฏฐพล นิธิสุนทรวิทย์* : ได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของการตรวจสอบความปลอดภัยระหว่างช่วงที่มีการหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักรของโรงไฟฟ้า โดยควรคำนึงถึงความปลอดภัยดังนี้
  - ช่วงที่ปิดซ่อมบำรุงควรมีมาตรการตรวจสอบของผู้เข้ามาทำงาน
  - ช่วงซ่อมบำรุงให้ประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงาน และมีมาตรการในการดำเนินงาน
  - ช่วงการติดตั้งเครื่องจักรควรจะมีการตรวจสอบให้แน่ใจในความปลอดภัย

  พร้อมทั้งได้สอบถามว่าโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นว่ามีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไรบ้าง
- *นายอดุลย์ อุดมวรวุฒิ* : ชี้แจงว่าในเอกสารที่มีการประชาสัมพันธ์นั้น โครงการได้มีการแจ้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เช่นฝุ่นละออง หรือสีควันที่มีลักษณะสีเข้มที่ระบายออกจากปล่องของโรงไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากการกระบวนการ Start up ของหน่วยผลิต ซึ่งเป็นการใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงเริ่มแรก ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นการใช้ถ่านหิน ซึ่งในช่วงระหว่างการใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงนั้น
- *นายไมตรี รอดพ้น* : ได้เสนอให้โครงการดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดกับคนงานที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ ในเรื่องของสารเสพติด และแอลกอฮอล์ เนื่องจากสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งมาจากคนงาน หากตรวจพบคนงานที่ดื่มแอลกอฮอล์ ควรมีการลงโทษอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งให้มีการแจ้งผลการตรวจสอบ และบทลงโทษไปยังบริษัทของผู้รับเหมาในแต่ละราย
- *นายอดุลย์ อุดมวรวุฒิ* : ชี้แจงว่าในเบื้องต้นทางโครงการได้แจ้งให้บริษัทผู้รับเหมาแต่ละรายจัดส่งผลตรวจสุขภาพของพนักงานทุกคนที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ นอกจากนี้โครงการได้มีการซุ่มตรวจวัดสารเสพติด และแอลกอฮอล์กับคนงานอยู่เป็นประจำ
- *นายอัฏฐพล นิธิสุนทรวิทย์*: ได้เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทลงโทษของคนงานที่เข้ามาทำงานในโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีว่า หากตรวจพบสารเสพติดหรือการดื่มแอลกอฮอล์ควรมีบทลงโทษถึงบริษัทที่เป็นต้นสังกัดของคนงานนั้นๆ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับบริษัทผู้รับเหมาในแต่ละราย ในการดูแลและควบคุมความประพฤติของพนักงานมากยิ่งขึ้น

3.3 รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

นางสาวสินีนาฐ ขันธะบัลลัง (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) นำรายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณต่างๆ ที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้รับ มีรายละเอียดดังนี้

- โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน – โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ลงนามในการเข้าร่วมเป็นภาคีสนับสนุนโครงการป่าชุมชน ร่วมกับสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือที่เรียกว่า TGO เพื่อเพิ่มศักยภาพของป่าชุมชนในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก ซึ่งโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้สนับสนุนโครงการป่าชุมชน บ้านแขมงคงมั่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เนื้อที่ประมาณ 73 ไร่

- โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) – โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้จัดให้มีการดำเนินการโครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณปากน้ำระยอง ในโซนพื้นที่ศึกษา 1, 2 และ 4 ภายใต้แผนแม่บทการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งจากการปลูกป่าชายเลนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 พบว่า ป่าชายเลนในพื้นที่โครงการมีศักยภาพในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกประมาณ 7,000 ตัน ซึ่งปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกอยู่ในระหว่างการรออนุมัติจาก TGO โดยโครงการจะเข้าพิจารณาในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 และเมื่อผ่านการอนุมัติแล้วโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีจะเข้ารับโล่รางวัลในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

รางวัลอื่นๆ ประกอบด้วย

- รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green Industry ระดับ 4 โดยได้รับมอบรางวัลจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 เพื่อรับรองในการเป็นสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ให้ความสำคัญในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว การพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Green Culture)

- รางวัล “Thailand Coal Awards 2017” จัดโดยกระทรวงพลังงาน โดยรับมอบรางวัลจากท่านพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์-รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เพื่อแสดงว่าโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการทั้งระบบการผลิตและการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง นอกจากนี้โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีจะเข้ารับรางวัล Coal Award ระดับอาเซียน ในด้านการดำเนินการด้านถ่านหินเป็นเลิศ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 นี้

- รางวัล “CSR-DIW Continuous Award 2017 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9) โดยรับมอบโล่และเกียรติบัตรจากท่านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายมงคล พฤกษ์วัฒนา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมรับทราบ

3.4 ความก้าวหน้าและผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560)

นางสาวสินีนาฐ ขันธะบัลลัง (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) นำเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ดังนี้

- ในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม พ.ศ. 2560 มีเรือขนถ่ายถ่านหินเข้ามาเทียบท่าเรือของโครงการฯ จำนวน 5 เที่ยวเรือ มีปริมาณกำมะถันอยู่ร้อยละ 0.28-0.47 ในปีที่ผ่านมามีค่าปริมาณกำมะถันสูงสุดในทุกเที่ยวเรือร้อยละ 0.49 เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ที่กำหนดให้แต่ละเที่ยวเรือมีปริมาณกำมะถันสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 0.70 และค่าเฉลี่ยปริมาณกำมะถันในถ่านหินจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 เท่ากับร้อยละ 0.42 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ที่กำหนดไว้ให้มีค่าไม่เกินร้อยละ 0.45
- ปริมาณการใช้น้ำดิบในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 เฉลี่ย 1,889.90 และ 2,106.71 ลบ.ม./วัน ตามลำดับ และมีน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม เฉลี่ย 1,540.99 และ 1,387.15 ลบ.ม./วัน ตามลำดับ ปริมาณน้ำทะเลที่เข้า-ออกจากระบบน้ำหล่อเย็น เฉลี่ย 5,435,993 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้ คุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ คุณภาพน้ำทิ้งฯ ทั้งหมด
- ข้อมูลการจัดการของเสียในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 มีปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้า แบ่งออกเป็นขยะอันตราย 2.34 และ 13.87 ตัน ตามลำดับ และขยะไม่อันตราย 34.99 และ 68.51 ตัน ทั้งนี้รายละเอียดปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 แสดงดังตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับการขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ
6 ก.ค. 60	Dry sludge	NH	2	11.4	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
13 ก.ค. 60	Cloth and gloves contaminated with oil and grease	H	1	1.60	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
13 ก.ค. 60	Used chemical containers	H	1	0.44	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
13 ก.ค. 60	ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า	H	1	0.25	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
13 ก.ค. 60	Fluorescent	H	1	0.05	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
13 ก.ค. 60	อุปกรณ์ PPE ชำรุด	NH	1	0.05	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
24 ก.ค. 60	ซากสัตว์ทะเล	NH	1	0.63	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
25 ก.ค. 60	Dry Sludge	NH	2	12.45	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
31 ก.ค. 60	ซากสัตว์ทะเล	NH	1	7.45	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : NH หมายถึง ขยะไม่อันตราย H หมายถึง ขยะอันตราย

ตารางที่ 2 ปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับการขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ
8 ส.ค. 60	Dry Sludge	NH	1	8.50	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
8 ส.ค. 60	ซากสัตว์ทะเล	NH	1	3.45	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
9 ส.ค. 60	Cloth and gloves contaminated with oil and grease	H	1	2.2	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
9 ส.ค. 60	Used chemical containers	H	1	0.94	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
9 ส.ค. 60	Contaminated media (gravel, activated carbon, sand, rasin) from Ro system and Wastewater Treatment Plant (Dispose to landfill)	H	1	0.50	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
9 ส.ค. 60	ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า	H	1	0.02	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
9 ส.ค. 60	อุปกรณ์สำนักงาน	H	1	0.06	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
10 ส.ค. 60	ภาชนะปนเปื้อนสารเคมี	H	1	0.04	บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
18 ส.ค. 60	ขวดพลาสติกและแก้วพลาสติก	NH	1	0.07	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
18 ส.ค. 60	ขวดแก้ว	NH	1	0.13	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
18 ส.ค. 60	กระดาษย่อย	NH	1	0.39	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
18 ส.ค. 60	ลังกระดาษ	NH	1	0.37	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
24 ส.ค. 60	Dry Sludge	NH	2	13.17	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
26 ส.ค. 60	เศษเหล็ก	NH	2	28.02	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
26 ส.ค. 60	เศษไม้	NH	1	3.79	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
26 ส.ค. 60	เศษยาง	NH	1	6.11	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ

ตารางที่ 2 (ต่อ) ปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้า ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560

วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับการขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ
26 ส.ค. 60	สายพานที่ไม่ใช้แล้ว	NH	1	4.51	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
31 ส.ค. 60	Used chemical containers	H	1	0.31	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
31 ส.ค. 60	ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า	H	1	0.15	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
31 ส.ค. 60	อุปกรณ์สำนักงาน	H	1	0.01	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
31 ส.ค. 60	Fluorescent	H	1	0.03	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
31 ส.ค. 60	Cloth and gloves contaminated with oil and grease	H	1	1.76	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
31 ส.ค. 60	น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว	H	1	7.85	บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล รีคอฟเวอรี่ จำกัด

หมายเหตุ : NH หมายถึง ขยะไม่อันตราย H หมายถึง ขยะอันตราย

- ปริมาณเถ้าที่ขนส่งออกจากโรงไฟฟ้าฯ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยเถ้าหนักมีปริมาณ 6,136.48 ตัน คิดเป็น 197.95 ตัน/วัน โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 225 เที่ยว คิดเป็น 7.26 เที่ยว/วัน และเถ้าลอยมีปริมาณ 47,320.64 ตัน คิดเป็น 1,526.47 ตัน/วัน โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 1,564 เที่ยว คิดเป็น 50.45 เที่ยว/วัน สำหรับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ปริมาณเถ้าที่ขนส่งออกจากโรงไฟฟ้าประกอบด้วยเถ้าหนักเท่ากับ 6,004.59 ตัน คิดเป็น 193.70 ตัน/วัน โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 222 เที่ยว คิดเป็น 7.16 เที่ยว/วัน และเถ้าลอยมีปริมาณ 52,687.25 ตัน คิดเป็น 1,699.59 ตัน/วัน โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 1,720 เที่ยว คิดเป็น 55.48 เที่ยว/วัน
- ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกสู่บรรยากาศหน่วยผลิตที่ 1 และหน่วยการผลิตที่ 2 ในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 พบว่า ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 พบว่า มีปริมาณการระบายของ SO_2 ค่อนข้างสูง แต่ไม่เกินค่ามาตรฐาน เนื่องจากมีการ ได้มีดำเนินการทดสอบพัดลมดูดอากาศของระบบ FGD และในช่วงระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หน่วยผลิตที่ 1 ได้มีการทำการทดสอบระบบ FGD จึงทำให้ค่า SO_2 เพิ่มขึ้นอีกครั้งซึ่งยังคงมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน นอกจากนี้ในช่วงวันที่ 14-16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 พบว่าหน่วยผลิตที่ 1 และ 2 มีปริมาณของ SO_2 ใกล้เคียงกับค่าที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA เนื่องจาก by pass FGD เพื่อควบคุมอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นที่ระบายออก เนื่องจากแมงกะพรุนขนาดเล็กเข้ามาในระบบน้ำหล่อเย็น และในวันที่ 26-28 สิงหาคม พ.ศ.2560 พบว่าหน่วยผลิตที่ 1 ได้มีค่าสูงใกล้เคียงกับค่าที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA เนื่องด้วยการทำความสะอาดระบบ FGD และทดสอบระบบวาล์ว แต่ไม่มีค่าเกินมาตรฐานแต่อย่างใด สำหรับปริมาณการระบายของ NO_X (ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน) ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

สูงสุด และ ปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด มีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปที่กำหนดไว้

- ปริมาณการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 พบว่าทั้ง 2 หน่วยการผลิต มีปริมาณการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์มีค่าอยู่ในมาตรฐาน EIA กำหนดซึ่งไม่เกิน 241 ส่วนในล้านส่วน
- ปริมาณความทึบแสงที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (ร้อยละเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 พบว่าในช่วงระหว่างการทำความสะอาดและทดสอบระบบ FGD รวมทั้งดำเนินการ By pass ระบบ FGD เพื่อควบคุมอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นที่ระบายออกไปไม่ให้เกิน 40 องศาเซลเซียส เนื่องจากมีแมงกะพรุนขนาดเล็กเข้ามาในระบบคลองส่งน้ำหล่อเย็นนั้น ส่งผลให้ค่าความทึบแสงของทั้ง 2 หน่วยการผลิตมีค่าสูงกว่าปกติ นอกจากนี้เครื่องมือตรวจวัดค่าความทึบแสงและระบบดักจับฝุ่นละออง (EP) ในหน่วยการผลิตที่ 2 เกิดความขัดข้อง จึงส่งผลให้ปริมาณความทึบแสงมีค่าสูงขึ้นกว่าปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้กำหนดให้มีการซ่อมแซมเครื่องมือดังกล่าว และจะดำเนินการในช่วงการซ่อมบำรุงประจำปีของโครงการ
- ปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 พบว่าในช่วงระหว่างการทำความสะอาดและทดสอบระบบ FGD รวมทั้งดำเนินการ By pass ระบบ FGD เพื่อควบคุมอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นที่ระบายออกไปไม่ให้เกิน 40 องศาเซลเซียส เนื่องจากมีแมงกะพรุนขนาดเล็กเข้ามาในระบบคลองส่งน้ำหล่อเย็นนั้น ส่งผลให้มีปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกปล่องโรงไฟฟ้าของโครงการในบางช่วงมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่กำหนดใน EIA ให้มีค่าไม่เกิน 43 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้นอกจากนี้เครื่องมือตรวจวัดค่าความทึบแสงและระบบดักจับฝุ่นละออง (EP) ในหน่วยการผลิตที่ 2 เกิดความขัดข้อง ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องของโครงการ มีค่าสูงขึ้นกว่าปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้กำหนดให้มีการซ่อมแซมเครื่องมือดังกล่าว และจะดำเนินการในช่วงการซ่อมบำรุงประจำปีของโครงการ
- ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปโดยระบบ AQMs ซึ่งติดตั้งไว้ในพื้นที่ชุมชนทั้ง 4 สถานี ความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองรวม (TSP) ความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) ผลการติดตามตรวจสอบทุกดัชนีมีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ในช่วงระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม พ.ศ. 2560 พบว่าสถานีวัดมาบชลูดมีปริมาณฝุ่นละอองรวมสูงกว่าสถานีอื่นๆ เนื่องจากดำเนินการทดสอบเครื่องมือตรวจวัดค่าฝุ่นละออง อย่างไรก็ตามมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ นอกจากนี้พบว่าผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ของสถานีตรวจวัดวัดมาบชลูดตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มีค่าสูงกว่าปกติ เนื่องจากเครื่องมือตรวจวัดเกิดความขัดข้อง ซึ่งโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีอยู่ระหว่างการซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องมือตรวจวัดดังกล่าว ทั้งนี้โครงการได้มีการแจ้งไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (EMCC) กรมควบคุมมลพิษ และกรมธุรกิจพลังงาน ในเรื่องการปิดสัญญาณการส่งข้อมูลผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมของสถานีตรวจวัดมาบชลูด

- ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ระบายออกจากคลองระบายน้ำหล่อเย็นหน่วยการผลิตที่ 1 และ หน่วยการผลิตที่ 2 พบว่า ในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ทุกดัชนีมีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานฯ กำหนด

  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมีประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะดังนี้

- *นางสาวพิมพ์ชนนันท์ เจริญผล* : ได้สอบถามเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเถ้าหนัก และเถ้าลอยของโครงการว่าได้นำไปใช้ในรูปแบบใดบ้าง
- *นางสาวสินีนาฐ ขันธะบัลลัง* : ชี้แจงว่าในเถ้าลอยโครงการจะนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำคอนกรีต สำหรับเถ้าหนักนั้นโครงการจะนำไปใช้เป็นกระถางต้นไม้ /Hydroclay ซึ่งเป็นวัสดุที่อุ้มน้ำ
- *นางสาวพิมพ์ชนนันท์ เจริญผล* : ได้สอบถามว่าสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปโดยระบบ AQMs นั้น เป็นของโครงการเอง หรือเป็นของบริษัทที่ปรึกษา
- *นางสาวสินีนาฐ ขันธะบัลลัง* : ชี้แจงว่าสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปโดยระบบ AQMs ทั้ง 4 สถานี เป็นของทางโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี แต่มีเพียงสถานีตรวจวัดวัดมาบชลูดเพียงสถานีเดียวที่อุปกรณ์ตรวจวัดเกิดความขัดข้อง สำหรับอีก 3 สถานีที่เหลือนั้นอุปกรณ์การตรวจวัดยังสามารถตรวจวัดคุณภาพอากาศได้อย่างปกติ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การหารือเกี่ยวกับการประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้า และโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ระยะดำเนินการ ครั้งที่ 6/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

นางสาวนงนภัส วรรณโกวิท (UAE) ได้สอบถามเกี่ยวกับแผนการประชุมของคณะทำงานฯ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้มีการเข้าเยี่ยมชมสถานีตรวจวัด AQMs ทั้ง 4 สถานี ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งในเบื้องต้นได้กำหนดสถานที่จัดประชุม และนัดเจอคณะทำงานฯทุกท่าน ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จากนั้นจึงออกเดินทางเข้าเยี่ยมชมสถานีตรวจวัด AQMs ทั้ง 4 สถานี สำหรับแผนการเดินทาง ทางฝ่ายเลขานุการจะวางแผนและจะแจ้งให้คณะทำงานฯ รับทราบต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้

- *นายอัฏฐพล นิธิสุนทรวิทย์* : ได้เสนอแนะให้โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีควรจัดทำเอกสารเกี่ยวกับหลักการทำงานของสถานีตรวจวัด AQMs ของโครงการ ว่ามีหลักการทำงานอย่างไร เพื่อให้คณะทำงานฯ ทุกท่านได้เข้าใจในหลักการดำเนินงานของเครื่องมือตรวจวัด

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 การนัดหมายการประชุมในครั้งถัดไป

การนัดหมายการประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ระยะดำเนินการ (ครั้งที่ 6/2560) กำหนดให้จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยหากทราบกำหนดวันและเวลาที่แน่นอนแล้ว ทางฝ่ายเลขานุการจะประสานแจ้งให้คณะทำงานฯ รับทราบต่อไป

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 11.55 น.

นงนภัส วรรณโกวิท

นางสาวนงนภัส วรรณโกวิท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม