

รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำกับแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
ครั้งที่ 88-3/2567
ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00-12.00 น.
ห้องประชุม 204 อาคารสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณดำเนิน	สารศรี	ประธานกรรมการ	ผู้แทนรองผู้ว่าการ (สายงานปฏิบัติการ 3) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. คุณปาริณีย์	บุญช่วย	กรรมการ/เลขานุการ	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
3. คุณสุภัทรา	จินวงษ์	กรรมการ	ผู้แทนสิ่งแวดล้อมสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
4. คุณอาทิตย์	พิพัฒน์ธาดานุกูล	กรรมการ	ผู้แทนจังหวัดระยอง
5. คุณอภิพงศ์	สัทธาพงศ์	กรรมการ	ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
6. คุณมงคล	แคนดา	กรรมการ	ผู้แทนเทศบาลเมืองมาบตาพุด
7. คุณอำพร	พิชพันธุ์	กรรมการ	ประธานชุมชนตากวน-อ่าวประดู่
8. คุณจำเนียร	อ่องละออ	กรรมการ	ประธานชุมชนกรอกยายชา
9. คุณพิชัย	พลอยประเสริฐ	กรรมการ	ผู้แทนประธานชุมชนหนองแดงเม
10. คุณอนุชิต	แสวงหา	กรรมการ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่
11. คุณไมตรี	รอดพัน	กรรมการ	ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน
12. คุณประชุม	วงศ์ศรียา	กรรมการ	ผู้แทนประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหาดแสงเงิน
13. คุณจรัญ	เข็มกลัด	กรรมการ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแพบ
14. คุณลำเพย	แว่วเสียง	กรรมการ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาติ
15. คุณเพชร	เชื้อทอง	กรรมการ	ผู้แทนบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

รายนามคณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ
3. ผู้แทนกรมเจ้าท่า
4. คุณอิทธิ แจ่มแจ้ง ประธานชุมชนหนองแพบ
5. คุณอดิศักดิ์ ประเสริฐ ประธานชุมชนหนองน้ำเย็น

รายนามผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์

- | | | |
|------------------|---------------|--|
| 1. คุณภูมิศักดิ์ | น้อยนิตย์ | บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด |
| 2. คุณธไนท์ | นันทนาการณ | บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด |
| 3. คุณจิรนนท์ | โทสวนจิต | บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด |
| 4. คุณนักรบ | สกุลกวีพร | บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด |
| 5. คุณภาณุณี | พุทธานุ | บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด |
| 6. คุณนพวรรณ | อุรารักษ์ | บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) |
| 7. คุณขวัญสิริ | สราวุธจิรพงศ์ | บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) |
| 8. คุณนภสวรรณ | คงข้า | บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) |
| 9. คุณสุชาดา | ขมิวัลย์ | บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) |
| 10. คุณพิสสรค์ | กล่อมเกลี้ยง | บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) |

เริ่มประชุมเวลา 10:00 น.

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คุณดำเนิน สารศรี (ผู้แทนรองผู้ว่าการ (สายงานปฏิบัติการ 3) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) กล่าวเปิดการประชุมครั้งที่ 88-3/2567 ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2567

คุณพร เชื้อทอง (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) กล่าวแนะนำคุณนักรบ สกุลกวีพร ผู้จัดการฝ่ายวางแผนปฏิบัติการและประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 87-2/2567 เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

คุณดำเนิน สารศรี (ผู้แทนรองผู้ว่าการ (สายงานปฏิบัติการ 3) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) ชี้แจงเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายนามคณะกรรมการของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โดยอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน หากมีความคืบหน้าจะแจ้งทางโครงการฯ และชุมชนให้รับทราบร่วมกัน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

เรื่องที่ 4.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี หน่วยผลิตที่ 1 และ 2 และโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ระยะดำเนินการ

คุณขวัญสิริ สราวุธจิรพงศ์ (บริษัท ยูเออี จำกัด) : ได้นำเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี หน่วยผลิตที่ 1 และหน่วยผลิตที่ 2 ที่ได้ดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย การติดตามตรวจสอบปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระดับเสียงโดยทั่วไป คุณภาพน้ำที่ระบายออกจากคลองระบายน้ำหล่อเย็น อุณหภูมิของน้ำทะเลทั้ง 13 สถานี คุณภาพน้ำทะเล รวมทั้งนิเวศวิทยาทางทะเลในอ่าวมาบตาพุด ซึ่งทุกดัชนีที่ติดตามตรวจสอบมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ทั้งหมด โดยมีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้

ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของโรงไฟฟ้า

ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณสารเจือปนที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีทั้ง 2 หน่วยผลิต ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 มีรายละเอียดดังนี้

มาตรฐาน	ปล่องระบายมลสารของโรงไฟฟ้าหน่วยผลิตที่ 1				
	ฝุ่นละออง	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์		ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์	
	UAE	UAE	CEMs	UAE	CEMs
	34.5	113.0	155.0	87.2	169.0
เกณฑ์ใน EIA	≤ 43	≤ 262		≤ 241	
มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม	≤ 120	≤ 320		≤ 350	
หน่วย	mg/m ³	ppm		ppm	

มาตรฐาน	ปล่องระบายมลสารของโรงไฟฟ้าหน่วยผลิตที่ 2				
	ฝุ่นละออง	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์		ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์	
	UAE	UAE	CEMs	UAE	CEMs
	10.7	95.5	124.0	119.0	177.0
เกณฑ์ใน EIA	≤ 43	≤ 262		≤ 241	
มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม	≤ 120	≤ 320		≤ 350	
หน่วย	mg/m ³	ppm		ppm	

ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบ			
	ปล่องระบายมลสารของโรงไฟฟ้าหน่วยผลิตที่ 1		ปล่องระบายมลสารของโรงไฟฟ้าหน่วยผลิตที่ 2	
	6 มิถุนายน พ.ศ. 2567		7 มิถุนายน พ.ศ. 2567	
	เวลาที่ติดตามตรวจสอบ	หน่วย (%)	เวลาที่ติดตามตรวจสอบ	หน่วย (%)
ความทึบแสง	14:20-14:50 น.	5	14:00-14:30 น.	5
มาตรฐาน	≤10			

คุณขวัญสิริ สราวุธจิรพงศ์ (บริษัท ยูเออี จำกัด) : รายงานว่าผลการติดตามตรวจสอบปริมาณมลสารที่ระบายออกจากปล่องของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ทั้งหน่วยผลิตที่ 1 และ หน่วยผลิตที่ 2 ทุกดัชนีในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 มีค่าเป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA และมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผลการติดตามตรวจสอบทั้งหมด 6 สถานี ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 มีรายละเอียดดังนี้

สถานีติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบ			
	ฝุ่นละอองรวม	ฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 10 ไมครอน	ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์	ก๊าซไนโตรเจน ไดออกไซด์
1. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของลานกองถ่านหิน	0.029-0.044	0.015-0.020	-	-
2. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของลานกองถ่านหิน	0.031-0.061	0.020-0.031	-	-
3. สถานี A บ้านตากวน	0.027-0.029	0.014-0.017	0.0009-0.0031	0.0124-0.0283
4. สถานี B ซอยเทอดไทยมุสลิม (โรงเรียนบ้านมาบตาพุด)	0.035-0.037	0.022-0.026	0.0008-0.0030	0.0119-0.0272
5. สถานี C บ้านพักพนักงาน ปตท.	0.028-0.032	0.014-0.017	0.0009-0.0034	0.0122-0.0291
6. สถานี D วัดมาบชุลุด (เมืองใหม่มาบตาพุด)	0.062-0.083	0.027-0.035	0.0009-0.0038	0.0108-0.0295
มาตรฐาน	≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.30	≤ 0.17
หน่วย	mg/m ³		ppm	

คุณขวัญสิริ สราวุธจิรพงศ์ (บริษัท ยูเออี จำกัด) : รายงานว่าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการฯ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 ทั้ง 6 สถานี มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ได้ดำเนินการสรุปผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2567 พบว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

การติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไปบริเวณโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 มีดังนี้

สถานีติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567	
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ระดับเสียงสูงสุด
1. บริเวณโรงไฟฟ้า	47.7-55.1	68.3-72.7
มาตรฐาน	≤ 70	≤ 115
หน่วย	เดซิเบลเอ	

คุณขวัญสิริ สราวุธจิรพงศ์ (บริษัท ยูเออี จำกัด): รายงานว่าผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดบริเวณโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ระบายออกบริเวณคลองระบายน้ำหล่อเย็นทั้งหน่วยผลิตที่ 1 และ 2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ระบายออกบริเวณคลองระบายน้ำหล่อเย็นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 มีดังนี้

ดัชนี	หน่วย	ผลการติดตามตรวจสอบ		มาตรฐาน
		หน่วยผลิตที่ 1	หน่วยผลิตที่ 2	
1. โปรท	mg/L	ตรวจไม่พบ (น้อยกว่า 0.000020)	ตรวจไม่พบ (น้อยกว่า 0.000020)	≤ 0.005
2. แคลเซียม	mg/L	ตรวจไม่พบ (น้อยกว่า 0.0001)	ตรวจไม่พบ (น้อยกว่า 0.0001)	≤ 0.03
3. คลอรีน	mg/L	ตรวจไม่พบ (น้อยกว่า 0.1)	ตรวจไม่พบ (น้อยกว่า 0.1)	≤ 1.0

คุณขวัญสิริ สราวุธจิรพงศ์ (บริษัท ยูเออี จำกัด) : รายงานว่าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ระบายออกจากคลองระบายน้ำหล่อเย็น หน่วยการผลิตที่ 1 และ 2 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ตรวจไม่พบในทุกดัชนี ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

การติดตามตรวจสอบอุณหภูมิน้ำที่รัศมี 500 เมตร จากจุดระบายน้ำหล่อเย็น

ผลการติดตามตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำทะเล จำนวน 13 สถานี ที่รัศมี 500 เมตร จากจุดระบายน้ำหล่อเย็นประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 มีดังนี้

สถานี	ผลการติดตามตรวจสอบอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
	เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567
ทะเลที่ระยะ 200 เมตร จากปากคลองส่งน้ำหล่อเย็นของโครงการ (จุดอ้างอิงที่ 1)	29.9
ST-1	30.6
ST-2	30.7
ST-3	30.6
ST-4	30.7
ST-5	30.8
ST-6	31.0
ST-7	31.0
ST-8	31.2
ST-9	31.4
ST-10	31.1
ST-11	31.1
ST-12	30.7
ST-13	30.4
ทะเลที่ระยะ 1 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกของเกาะสะเก็ด (จุดอ้างอิงที่ 2)	30.3

คุณขวัญสิริ สราวุธจิรพงศ์ (บริษัท ยูเออี จำกัด) : รายงานว่าในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 อุณหภูมิน้ำทะเลที่ตรวจวัดได้สูงสุด คือ 31.4°C ใน ST-9 ซึ่งมีค่าแตกต่างจากจุดอ้างอิงที่ 1 และจุดอ้างอิงที่ 2 (29.9°C และ 30.3°C ตามลำดับ) เท่ากับ +1.5°C และ +1.1°C เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ปี พ.ศ. 2564 เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งกำหนดให้ค่าอุณหภูมิของน้ำทะเลเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกิน 2°C จากอุณหภูมิของน้ำทะเลตามธรรมชาติ

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณ 3 สถานี โดยรอบพื้นที่อ่าวมาตาพุด เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 มีดังนี้

ดัชนี	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567			มาตรฐาน*
		สถานีที่ 1 (น้ำทะเลบริเวณร่องน้ำ เดินเรือของท่าเรือ มาตาพุด)	สถานีที่ 2 (น้ำทะเลที่ระยะ 200 เมตร จากปากคลอง ส่งน้ำหล่อเย็น)	สถานีที่ 3 (น้ำทะเลที่ระยะ 500 เมตร จากจุดระบายน้ำหล่อเย็น)	
1. ความเป็นกรด-ด่าง	-	8.0	7.9	8.2	7.0-8.5
2. ความเค็ม	ppt	25.1	25.1	25.3	1/
3. ออกซิเจนละลาย	mg/L	4.6	4.5	4.7	≥4.0
4. ความโปร่งใส	m.	4.0	3.0	4.0	2/
5. สารแขวนลอย	mg/L	6.8	5.1	2.5	3/
6. สารที่ละลายได้	mg/L	31,725	32,075	32,260	ไม่กำหนด
7. ไขมันและน้ำมัน	mg/L	<3	<3	<3	ไม่กำหนด
8. ไนโตรเจน-ไนโตรเจน	µg/L	6.42	5.47	5.72	≤60
9. ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส	µg/L	2.45	2.75	3.67	≤45
10. ตะกั่ว	µg/L	0.280	0.980	ตรวจไม่พบ (<0.100)	≤8.5
11. แคดเมียม	µg/L	ตรวจไม่พบ (<0.100)	0.300	ตรวจไม่พบ (<0.100)	≤5
12. โครเมียมรวม	µg/L	ตรวจไม่พบ (<0.100)	ตรวจไม่พบ (<0.100)	ตรวจไม่พบ (<0.100)	≤100
13.ปรอทรวม	µg/L	ตรวจไม่พบ (<0.020)	ตรวจไม่พบ (<0.020)	ตรวจไม่พบ (<0.020)	≤0.1

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 245 ง ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564

1/ ค่าความเค็ม ต้องเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกินกว่า 10% ของค่าต่ำสุด

2/ ค่าความโปร่งใส ต้องมีค่าเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกินกว่า 10% ของค่าต่ำสุด

3/ ค่ามาตรฐานสารแขวนลอย มีค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกินผลรวมของค่าเฉลี่ย 1 วัน หรือ 1 เดือน หรือ 1 ปี บวกกับค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน ของค่าเฉลี่ย นั้นๆ โดย วิธีการหาค่าเฉลี่ย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 1 วัน ให้วัดทุกชั่วโมง หรืออย่างน้อย 5 ครั้ง ที่ช่วงเวลาเท่าๆ กัน ค่าเฉลี่ย 1 เดือน ให้วัดทุกวัน หรืออย่างน้อย 4 ครั้ง (ที่ช่วงเวลาเท่าๆ กัน ใน 1 เดือน) ณ เวลาเดียวกัน ค่าเฉลี่ย 1 ปี ให้วัดทุกเดือน ณ วันที่ และเวลาเดียวกัน

คุณขวัญสิริ สราวุธจิรพงศ์ (บริษัท ยูเออี จำกัด) : รายงานว่าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล ทั้ง 3 สถานี ใน เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 มีค่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (พ.ศ. 2564)

การติดตามตรวจสอบคุณภาพนิเวศวิทยาทางทะเล

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพนิเวศวิทยาทางทะเลทั้ง 3 สถานี บริเวณโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 มีดังนี้

ดัชนี	หน่วย	ผลการติดตามตรวจสอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567		
		บริเวณร่องน้ำเดินเรือ ของท่าเรืออุตสาหกรรม มาตาพุด	บริเวณคลองส่งน้ำหล่อ เย็นของโครงการฯ	บริเวณจุดระบายน้ำ หล่อเย็นของโครงการฯ
ชนิดของแพลงก์ตอนพืช	ชนิด	36	33	28
ปริมาณแพลงก์ตอนพืช	ล้านเซลล์/ลูกบาศก์เมตร	42.47	32.96	267.88
ชนิดแพลงก์ตอนสัตว์	ชนิด	11	10	12
ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์	ล้านเซลล์/ลูกบาศก์เมตร	0.118	0.108	0.299
ดัชนีค่าความหลากหลาย	-	1.98	1.77	1.51

คุณขวัญสิริ สราวุธจิรพงศ์ (บริษัท ยูเออี จำกัด) : รายงานว่าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพนิเวศวิทยาทางทะเล พบว่า จำนวนชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืช มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลงตามฤดูกาลเช่นเดียวกับชนิดและ ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ นอกจากนี้พบว่าดัชนีค่าความหลากหลายของแพลงค์ตอนพืชและแพลงค์ตอนสัตว์แต่ละสถานีในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 อยู่ระหว่าง 1.51-1.98 หมายความว่าแหล่งน้ำทะเลดังกล่าวมีคุณสมบัติสำหรับสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ และ สอดคล้องกับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลที่มีค่าอยู่ในมาตรฐานทั้งหมด

โครงการทำเรือนถ้ำถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทำเรือนถ้ำถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 2567 สรุปได้ดังนี้

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผลการติดตามการตรวจสอบทั้งหมด 3 สถานี ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 มีรายละเอียดดังนี้

สถานีติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบ	
	ฝุ่นละอองรวม	ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 10 ไมครอน
1. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของลานกองถ่านหิน	0.029-0.044	0.015-0.020
2. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของลานกองถ่านหิน	0.031-0.061	0.020-0.031
3. สถานี A บ้านตากวน	0.027-0.029	0.014-0.017
มาตรฐาน	≤ 0.33	≤ 0.12
หน่วย	mg/m ³	

คุณขวัญสิริ สรวุฒิจรพงศ์ (บริษัท ยูเออี จำกัด) : รายงานว่าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการฯ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 พ.ศ. ทั้ง 3 สถานี มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ได้ดำเนินการสรุปผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2567 พบว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องที่ 4.2 สรุปผลการดำเนินงานโรงไฟฟ้าและท่าเรือขนถ่ายถ่านหินปีแอลซีพี

คุณพชร เชื้อทอง (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) : ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเรือขนถ่ายถ่านหินปีแอลซีพี ที่ได้ดำเนินการในระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้

4.2.1 รายงานการเทียบท่าของเรือบรรทุกถ่านหิน

ช่วงเวลาเทียบท่า	จำนวนถ่านหิน (ตัน)	แหล่งถ่าน	ปริมาณกำมะถัน (%)
12 - 15 มิถุนายน 2567	156,052	Hunter valley	0.42
25 - 28 มิถุนายน 2567	139,601	Hunter valley	0.46
14 -18 กรกฎาคม 2567	144,603	Hunter valley	0.42
2 - 6 สิงหาคม 2567	140,694	Hunter valley	0.35
16 - 21 สิงหาคม 2567	137,287	Hunter valley	0.41
25 - 29 สิงหาคม 2567	143,936	Hunter valley	0.45
รวม	862,173 ตัน		

4.2.2 สรุปปริมาณกำมะถันที่เป็นองค์ประกอบในถ่านหิน ประจำปี พ.ศ. 2567

สรุปปริมาณกำมะถัน	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด
ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567 (มกราคม - สิงหาคม 2567)	0.42	0.49
ข้อกำหนด EIA	เฉลี่ยต่อปี ≤ 0.45 %	สูงสุดต่อเที่ยว ≤ 0.70 %

4.2.3 ข้อมูลการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหน่วยผลิตที่ 1 และ 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567

หัวข้อ	หน่วยผลิตที่ 1				หน่วยผลิตที่ 2			
	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	รวม	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	รวม
ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้สุทธิ (MWh-net)	483,359	500,214	500,105	1,483,678	483,778	500,551	500,705	1,485,034
ปริมาณการใช้ถ่านหิน (ตัน)	179,541	186,789	187,322	553,652	175,569	185,880	184,105	545,554

4.2.4 ข้อมูลปริมาณถ่านหินและถ่านหินที่ส่งออก ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567

หัวข้อ	เดือน			
	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	รวม
ปริมาณถ่านหินที่ส่งออก (ตัน)	52,202.89	50,662.11	54,105.49	156,970.49
ปริมาณถ่านหินที่ส่งออก (ตัน)	3,771.12	6,245.32	4,165.52	14,181.96

โดยมีรายละเอียดวิธีการกำจัดถ่านหิน-ถ่านหินในแต่ละเดือนแสดงดังรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 3

ข้อมูลปริมาณถ้ำ					
รายงานข้อมูลปริมาณถ้ำลอย-ถ้ำหนัก ประจำเดือน มิถุนายน 2567					
เดือนที่ส่งผล	จังหวัดผู้ดูแลและควบคุมถ้ำ	ประเภท	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับผิดชอบการ	วิธีกำจัด
มิถุนายน 2567	ลำปาง	NH	1,710.25	บริษัท ไทลิ่ง แอร์จามาโฮล์ จำกัด	049 - นำถ้ำลอยไปฝังระโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ (กระเบื้องแผ่นไม้, ทรายละเอียด, ทรายภูเขาหิน, ทรายภูเขาหิน)
		NH	2,080.87	บริษัท เอส ซี โกลด์ เทคโนโลยีฯ	
	ลำปาง	NH	11,000.58	กลุ่ม บริษัทกึ่งหินทราย รัตนบุรี จำกัด	044 - เก็บถ้ำหินรัตนบุรีลงในกองขยะชุมชน (049 - นำถ้ำหินรัตนบุรีไปฝังระโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ (กระเบื้องแผ่นไม้, ทรายละเอียด, ทรายภูเขาหิน, ทรายภูเขาหิน))
		NH	4,485.33	บริษัท อีโคโนมิค จำกัด	
		NH	10,533.39	บริษัท เอสซี เทคโนโลยี จำกัด	
		NH	1,126.92	บริษัท ป่าสมบูรณ์ (1992) จำกัด	
		NH	30,915.98	บริษัท เอส.ซี. จำกัด	
		NH	693.48	บริษัท เอส.ซี. จำกัด	
		NH	127.02	บริษัท รามโพธิ์สุริยะ จำกัด	
		NH	3,288.59	บริษัท เอส ซี โกลด์ เทคโนโลยีฯ	

รูปที่ 1 วิธีการกำจัดถ้ำหนัก-ถ้ำลอยในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567

ข้อมูลปริมาณถ้ำ					
รายงานข้อมูลปริมาณถ้ำลอย-ถ้ำหนัก ประจำเดือน กรกฎาคม 2567					
เดือนที่ส่งผล	จังหวัดผู้ดูแลและควบคุมถ้ำ	ประเภท	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับผิดชอบการ	วิธีกำจัด
กรกฎาคม 2567	ลำปาง	NH	4,489.54	บริษัท ไทลิ่ง แอร์จามาโฮล์ จำกัด	049 - นำถ้ำลอยไปฝังระโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ (กระเบื้องแผ่นไม้, ทรายละเอียด, ทรายภูเขาหิน, ทรายภูเขาหิน)
		NH	25.80	บริษัท เอสซี เทคโนโลยีฯ	
	ลำปาง	NH	1,729.98	บริษัท เอส ซี โกลด์ เทคโนโลยีฯ	044 - เก็บถ้ำหินรัตนบุรีลงในกองขยะชุมชน (049 - นำถ้ำหินรัตนบุรีไปฝังระโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ (กระเบื้องแผ่นไม้, ทรายละเอียด, ทรายภูเขาหิน, ทรายภูเขาหิน))
		NH	12,756.78	กลุ่ม บริษัทกึ่งหินทราย รัตนบุรี จำกัด	
		NH	5,042.80	กลุ่ม บริษัทเอสซี เทคโนโลยีฯ จำกัด	
		NH	3,793.12	บริษัท อีโคโนมิค จำกัด	
		NH	10,839.12	บริษัท เอสซี เทคโนโลยีฯ จำกัด	
		NH	1,244.06	บริษัท ป่าสมบูรณ์ (1992) จำกัด	
		NH	15,311.03	บริษัท เอส.ซี. จำกัด	
		NH	1,500.70	บริษัท เอส.ซี. จำกัด	
		NH	154.40	บริษัท รามโพธิ์สุริยะ จำกัด	

รูปที่ 2 วิธีการกำจัดถ้ำหนัก-ถ้ำลอยในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567

ข้อมูลปริมาณถ้ำ					
รายงานข้อมูลปริมาณถ้ำลอย-ถ้ำหนัก ประจำเดือน สิงหาคม 2567					
เดือนที่ส่งผล	จังหวัดผู้ดูแลและควบคุมถ้ำ	ประเภท	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับผิดชอบการ	วิธีกำจัด
สิงหาคม 2567	ลำปาง	NH	3,308.24	บริษัท ไทลิ่ง แอร์จามาโฮล์ จำกัด	049 - นำถ้ำลอยไปฝังระโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ (กระเบื้องแผ่นไม้, ทรายละเอียด, ทรายภูเขาหิน, ทรายภูเขาหิน)
		NH	857.28	บริษัท เอสซี เทคโนโลยีฯ	
	ลำปาง	NH	12,222.23	กลุ่ม บริษัทกึ่งหินทราย รัตนบุรี จำกัด	044 - เก็บถ้ำหินรัตนบุรีลงในกองขยะชุมชน (049 - นำถ้ำหินรัตนบุรีไปฝังระโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ (กระเบื้องแผ่นไม้, ทรายละเอียด, ทรายภูเขาหิน, ทรายภูเขาหิน))
		NH	21,096.21	กลุ่ม บริษัทเอสซี เทคโนโลยีฯ จำกัด	
		NH	3,616.35	บริษัท อีโคโนมิค จำกัด	
		NH	10,839.12	บริษัท เอสซี เทคโนโลยีฯ จำกัด	
		NH	1,708.90	บริษัท ป่าสมบูรณ์ (1992) จำกัด	
		NH	546.51	บริษัท เอส.ซี. จำกัด	
		NH	1,184.19	บริษัท เอส.ซี. จำกัด	
		NH	61.74	บริษัท รามโพธิ์สุริยะ จำกัด	
		NH	2,119.64	บริษัท ไทลิ่ง แอร์จามาโฮล์ จำกัด	

รูปที่ 3 วิธีการกำจัดถ้ำหนัก-ถ้ำลอยในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567

4.2.5 ข้อมูลปริมาณวัสดุไม้ใช้แล้วระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567

ประเภทของเสีย	ประจำเดือน			
	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	รวม
ปริมาณของเสียอันตราย (ตัน)	3.05	0.00	5.94	8.99
ปริมาณของเสียไม่อันตรายอื่นๆ (ตัน)	28.35	16.85	0.00	45.20

โดยมีรายละเอียดปริมาณของเสีย และวิธีการกำจัดในแต่ละเดือนแสดงดังรูปที่ 4 ถึงรูปที่ 6

รายงานปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าประจำเดือน มิถุนายน 2567						
วันที่ส่งมอบ	ข้อมูลผู้ถือครองขยะ/ของเสีย	ประเภท	จำนวนใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับส่งมอบ	วิธีกำจัด
7 มิ.ย. 2567	ขยะขบขี้เหล็กบด	H	1	0.63	บริษัท วีทีแอล อีพีซีพี จำกัด	000 - นำไปถมที่บริเวณบ่อขี้เหล็ก
10 มิ.ย. 2567	กากขี้เหล็ก	NH	1	26.22	บริษัท อีสเทิร์น ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)	071 - ส่งมอบตามสัญญาซื้อขายขยะของเสียให้โรงงานของปูน
25 มิ.ย. 2567	Copper Slag (โรงผลิตไฟฟ้า)	H	1	0.82	บริษัท อีสเทิร์น ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)	071 - ส่งมอบตามสัญญาซื้อขายขยะของเสียให้โรงงานของปูน
	กากใช้ขบขี้เหล็ก ไม่รีไซเคิลไม่มีการเก็บ รวบรวม	H	1	0.017	บริษัท อีสเทิร์น ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)	071 - ส่งมอบตามสัญญาซื้อขายขยะของเสียให้โรงงานของปูน
	กากใช้ขบ	H	1	0.003	บริษัท อีสเทิร์น ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)	071 - ส่งมอบตามสัญญาซื้อขายขยะของเสียให้โรงงานของปูน
26 มิ.ย. 2567	กากขี้เหล็ก	NH	1	2.13	บริษัท อีสเทิร์น ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)	071 - ส่งมอบตามสัญญาซื้อขายขยะของเสียให้โรงงานของปูน
	Chitosan and glucose contaminated with oil and grease	H	1	1.79	บริษัท อีสเทิร์น ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)	002 - นำไปฝังกลบ
	กากขี้เหล็กบด	H	1	0.16	บริษัท อีสเทิร์น ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)	000 - นำไปถมที่บริเวณบ่อขี้เหล็ก
	กากขี้เหล็กบด	H	1	0.67	บริษัท อีสเทิร์น ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)	000 - นำไปถมที่บริเวณบ่อขี้เหล็ก

รูปที่ 4 ปริมาณของเสีย และวิธีการกำจัดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567

รายงานปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าประจำเดือน กรกฎาคม 2567						
วันที่ส่งมอบ	ข้อมูลผู้ถือครองขยะ/ของเสีย	ประเภท	จำนวนใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับส่งมอบ	วิธีกำจัด
17 ก.ค. 2567	dry Sludge	NH	1	16.84	บริษัท อีสเทิร์น ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)	071 - ส่งมอบตามสัญญาซื้อขายขยะของเสียให้โรงงานของปูน
	กากขี้เหล็ก บด	NH	1	0.01	บริษัท อีสเทิร์น ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)	071 - ส่งมอบตามสัญญาซื้อขายขยะของเสียให้โรงงานของปูน

รูปที่ 5 ปริมาณของเสีย และวิธีการกำจัดในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567

รายงานปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าประจำเดือน สิงหาคม 2567						
วันที่ส่งมอบ	ข้อมูลผู้ถือครองขยะ/ของเสีย	ประเภท	จำนวนใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับส่งมอบ	วิธีกำจัด
16 ส.ค. 2567	Chitosan and glucose contaminated with oil and grease	H	1	4.59	บริษัท อีสเทิร์น ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)	002 - นำไปฝังกลบ
	Used chemical container	H	1	1.32	บริษัท อีสเทิร์น ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)	000 - นำไปถมที่บริเวณบ่อขี้เหล็ก
	กากขี้เหล็กบด	H	1	0.03	บริษัท อีสเทิร์น ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)	000 - นำไปถมที่บริเวณบ่อขี้เหล็ก

รูปที่ 6 ปริมาณของเสีย และวิธีการกำจัดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567

4.2.6 ข้อมูลคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องจากโรงไฟฟ้าหน่วยผลิตที่ 1 และหน่วยผลิตที่ 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567

- ปริมาณการระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 พบว่าทั้ง 2 หน่วยการผลิต มีปริมาณการระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีค่าอยู่ในมาตรฐาน EIA กำหนดไม่เกิน 262 ส่วนในล้านส่วน
- ปริมาณการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 พบว่าทั้ง 2 หน่วยการผลิต มีปริมาณการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์มีค่าอยู่ในมาตรฐาน EIA กำหนดไม่เกิน 241 ส่วนในล้านส่วน
- ปริมาณความทึบแสงที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (ร้อยละเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 พบว่าทั้ง 2 หน่วยการผลิต มีค่าอยู่ในระหว่างร้อยละ 23-30

- ปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 พบว่าส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในมาตรฐาน EIA กำหนดไม่เกิน 43 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ยกเว้นในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่ามีค่าปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องหน่วยผลิตที่ 2 มีค่าเกินกว่ามาตรฐานที่ EIA กำหนด (46.41 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) เนื่องจากอุปกรณ์ดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต เกิดการขัดข้องชั่วคราว และในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2567 พบว่ามีค่าปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องหน่วยผลิตที่ 2 มีค่าเกินกว่ามาตรฐานที่ EIA กำหนด (43.13 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) เนื่องจากมีกิจกรรมการปรับกระบวนการผลิต ประกอบกับคุณสมบัติของเชื้อเพลิงมีค่าความร้อนต่ำกว่าปกติ ทำให้ระบบการเผาไหม้ใช้เชื้อเพลิงปริมาณมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปริมาณฝุ่นละอองที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ทางโครงการได้มีการตรวจสอบและแก้ไขในทันที เพื่อให้ค่าปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี มีค่าอยู่ในมาตรฐาน EIA กำหนด

- อุณหภูมิเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของน้ำในคลองระบายน้ำหล่อเย็น ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ระหว่างเดือน มิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 ทั้ง 2 หน่วยการผลิต มีค่าอยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส ทั้งนี้บางช่วงที่อุณหภูมิของน้ำเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลมาจากอุณหภูมิในบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามทางโครงการฯ ได้มีการดูแลและควบคุมไม่ให้มีอุณหภูมิเกินกว่า มาตรฐานกำหนด

- ความเป็นกรด-ด่างเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด-ต่ำสุด) ของน้ำในคลองส่งน้ำหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ระหว่าง เดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 มีค่าอยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้มีค่าอยู่ระหว่าง 5.5-9.0

- คลอรีนคงเหลือเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของน้ำในคลองส่งน้ำหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ระหว่างเดือน มิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 มีค่าอยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

4.2.7 ข้อมูลติดตามคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่มาบตาพุด

ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567

- ความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่มาบตาพุด ทั้ง 4 สถานี ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 มีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปที่ กำหนดไว้ไม่เกิน 330 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

- ความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณสถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพ อากาศทั้ง 4 สถานี ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 พบว่ามีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไปที่กำหนดไว้ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

- ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ มาบตาพุดทั้ง 4 สถานี ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 มีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 300 ส่วนในพันล้านส่วน

- ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่มาบตาพุด ทั้ง 4 สถานี ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 มีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปที่ กำหนดไว้ไม่เกิน 170 ส่วนในพันล้านส่วน ทั้งนี้พบว่าที่สถานี D วัดมาบชลูด พบว่าอุปกรณ์ตรวจวัดมีปัญหา ทำให้ไม่สามารถ เก็บตัวอย่างได้ แต่อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยทั่วไปที่สถานีใกล้เคียง อีกทั้ง 3 สถานี พบว่ามีแนวโน้ม ต่ำและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องที่ 4.3 รายงานผลของคณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าและท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ในระยะดำเนินการ

คุณขวัญสิริ สราวุธจิรพงศ์ (บริษัท ยูเออี จำกัด) : สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้า และท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ระหว่างระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.3.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โครงการฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่างๆ ครบถ้วน เช่น

- **มาตรการด้านคุณภาพอากาศ** : ทางโครงการฯ ได้มีการติดตั้งปล่องระบายมลสารสูง 200 เมตร เพื่อระบายอากาศ ติดตั้งกำแพงเบี่ยงเบนทิศทางลมสูง 6 เมตร บริเวณด้านทิศใต้ของลานกองถ่านหิน รวมถึงใช้ถ่านหินบิทูมินัสคุณภาพดี มีการควบคุมปริมาณกำมะถันไม่เกิน 0.27-0.70% และติดตั้งหัวฉีดพรมน้ำรอบลานกองถ่านหิน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
- **มาตรการด้านเสียง** : ติดตั้งป้ายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ในบริเวณที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล(เอ)
- **มาตรการด้านคุณภาพน้ำผิวดิน** : ติดตั้งบ่อตกตะกอนบริเวณลานกองถ่านหิน เพื่อบำบัดน้ำจากกิจกรรมท่าเรือ และลานกองเก็บถ่านหิน
- **มาตรการการจัดการของเสีย** : จัดให้มีภาชนะรองรับขยะประเภทต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการฯ และจัดทำป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะ
- **มาตรการด้านระบบนิเวศและคุณภาพน้ำทะเล** : การติดตั้งห้องควบคุมอุปกรณ์ตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง และอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิต่อเนื่อง บริเวณปลายปากคลองระบายน้ำหล่อเย็นของโครงการฯ และติดตั้งระบบเติมอากาศ (FGD Chamber) เพื่อปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิของน้ำทะเลก่อนระบายออกบริเวณคลองระบายน้ำหล่อเย็น
- **มาตรการด้านคมนาคม** : ติดตั้งจุดขนถ่ายถ่านหินและถ่านล้อย โดยกำหนดให้รถบรรทุกขนถ่ายถ่านหินและถ่านล้อยเป็นแบบปิด และควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการขนส่งถ่านอย่างเคร่งครัด
- **ด้านทัศนียภาพ** : การปลูกต้นไม้ และจัดให้มีพื้นที่สีเขียวรอบพื้นที่โครงการฯ

4.3.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินโครงการฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่างๆ ครบถ้วน เช่น

- **มาตรการคุณภาพอากาศ** : ทางโครงการฯ ติดตั้งระบบ Transfer Tower เป็นระบบปิด และติดตั้งแผ่นกักบังกระแสนลมบริเวณ Travelling Hopper และควบคุมระดับความสูงของอุปกรณ์ที่ใช้ตกให้อยู่กับพื้นรองรับ
- **มาตรการด้านระบบนิเวศและคุณภาพน้ำทะเล** : ติดตั้งแผ่นป้องกันถ่านหิน (Spill Plate) และผ้าใบ บริเวณหน้าท่าเรือและกาบเรือ เพื่อป้องกันถ่านหินร่วงหล่นลงทะเล ขณะมีกิจกรรมขนถ่ายถ่านหิน
- **มาตรการการระบายน้ำ** : การติดตั้งระบบรางระบายน้ำทั้งบริเวณโดยรอบลานกองถ่านหินเพื่อรวบรวมน้ำเสียส่งไปบำบัดระบบบำบัดน้ำเสีย และนำน้ำที่ผ่านการบำบัดไปใช้พรมลานกองถ่านหิน โดยไม่มีการปล่อยลงทะเล
- **มาตรการคมนาคมทางน้ำ** : การจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางทะเล ตามมาตรฐานของพานิชย์นาวีสากล
- **มาตรการเศรษฐกิจและสังคม** : ประชาสัมพันธ์การดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านทางการประชุมคณะกรรมการกำกับแผนการปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประชุมคณะทำงานร่วมกันระหว่างโครงการฯ ผู้แทนชุมชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และบริษัทที่ปรึกษาฯ
- **มาตรการด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย** : โครงการฯ มีการจัดเตรียมห้องปฐมพยาบาล เจ้าหน้าที่พยาบาล ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเพื่อให้บริการแก่พนักงานในพื้นที่โครงการฯ
- **มาตรการด้านทัศนียภาพ** : การออกแบบท่าเรือให้มีความกลมกลืนกับอุตสาหกรรมโดยรอบ และใช้ภูมิสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม และการปลูกต้นไม้บริเวณด้านทิศใต้ของลานกองถ่านหิน เพื่อเป็นแนวกันชน

ทั้งนี้ทั้งสองโครงการได้นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 ให้แก่หน่วยงานกำกับ และ อับโหลดเล่มรายงานผ่านระบบ Smart EIA Plus ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4.3.3 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และโครงการทำเทียบเรือขนถ่ายถ่านหิน ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

การเข้าติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบรอบบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้า โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ครั้งที่ 4/2567 ดำเนินการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โดยสามารถสรุปข้อเสนอแนะ ดังรูปที่ 7



รูปที่ 7 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องที่ 4.4 การดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)

คุณธันท์ นันทนาการณ์ (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) : สรุปผลการดำเนินงานด้าน CSR ของโครงการระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.4.1 กิจกรรม/โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารองค์กรอย่างต่อเนื่อง

- โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีคืนภาษีสู่ท้องถิ่น โดยระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 โดยนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวน 77 ล้านบาท สำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 3 ล้านบาท ซึ่งระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2544 - สิงหาคม พ.ศ. 2567 นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้นจำนวน 7,914 ล้านบาท และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทั้งสิ้นจำนวน 1,050 ล้านบาท

- การสมทบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 61 ล้านบาท ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2544 - สิงหาคม พ.ศ. 2567 สมทบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าทั้งสิ้น จำนวน 2,926 ล้านบาท

4.4.2 กิจกรรม/โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนอย่างต่อเนื่อง สามารถสรุปรายละเอียดกิจกรรมระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 ดังรูปที่ 9



รูปที่ 9 ตัวอย่างการสนับสนุนโครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567



รูปที่ 9 (ต่อ) ตัวอย่างการสนับสนุนโครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567

ร่วมงาน "ฉลองตราตั้งเจ้าอาวาส และตราตั้ง-พัฒนศ ฐานานุกรม" พระอธิการสุรพงษ์ ชยกุลโณ เจ้าอาวาสวัดตากวน

27 ส.ค. 2567 ร่วมงาน "ฉลองตราตั้งเจ้าอาวาส และตราตั้ง-พัฒนศ ฐานานุกรม" พระอธิการสุรพงษ์ ชยกุลโณ เจ้าอาวาสวัดตากวน ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีตราตั้ง เจ้าภาพพัฒนศ และเจ้าภาพโครงการ ณ ศาลาการเปรียญ วัดตากวน ต.เม็กต้าวต อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)

6 มี.ค. 2567 โรงไฟฟ้าแอลอีพีให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนเพื่อพลังงานยั่งยืน

การเยี่ยมชมครั้งนี้ เป็นการดูและสิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน และ การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ "Net Zero Emission" การทำเรื่องนี้เป็นก้าวสำคัญในการผลักดันสู่การเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ต้อนรับ ดร.วิราภรณ์ ศรีคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอลพีจี จำกัด (มหาชน)

12 มี.ค. 2567 - โรงไฟฟ้าแอลอีพีเปิดบ้านต้อนรับ ดร.วิราภรณ์ ศรีคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอลพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ EGO Group และกรรมการบริษัท ปิแอลอีพี เทคเจอร์ จำกัด เพื่อแสดงศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีสะอาด ต้นทุนต่ำ และ ความคุ้มค่าในการเป็นโรงไฟฟ้าชุมชนที่สร้างประโยชน์และยั่งยืนแก่ชุมชนและประเทศ โดยมี คุณอดิสร วังกุล ผู้อำนวยการสายงานบริหาร และองค์กรสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าแอลอีพี และคณะฯ ให้การต้อนรับ และเจ้าอาวาสวัดตากวน พร้อมทีมผู้บริหารและชุมชนให้การต้อนรับ และเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

โดยให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยเทคโนโลยีสะอาด และใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าภาพภูมิภาคสาขาของ

19 มี.ค. 2567 โรงไฟฟ้าแอลอีพี เปิดบ้านต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าภาพภูมิภาคสาขาของ

โดยมีนายอดิสร วังกุล ผู้อำนวยการสายงานบริหารและองค์กรสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ นายกริชชัย ไชยสุกรม ผู้อำนวยการสำนักงาน และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม

คณะฯ ได้ชื่นชมการขยายตัวของโครงการผลิตไฟฟ้าที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าแอลอีพี พร้อม เยี่ยมชมโครงการนิเวศเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นต้นแบบโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง ESG

รางวัลอินทรีเกียรติ "รางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน"

7 ส.ค. 2567 - บริษัท แอลอีพี เทคเจอร์ จำกัด ผู้ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลigniteของประเทศไทย ได้รับรางวัลอินทรีเกียรติ "รางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน" ระดับยอดเยี่ยม (ระดับทอง) ประจำปี 2567 ซึ่งสะท้อนถึงความปลอดภัยของพนักงานในการดำเนินงานด้านพลังงานไฟฟ้า (EPC) (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) อย่างต่อเนื่อง โดยมี คุณอดิสร ไชยสุกรม ผู้อำนวยการสายงานบริหารและองค์กรสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลจากนายอรรถกร ศรีสุใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมสแตรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี นายอรรถกร ศรีสุใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธี

รับรางวัล "ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ. 2566

19 ส.ค. 2567 โรงไฟฟ้าแอลอีพี รับรางวัล "ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ. 2566 จากกลุ่มสื่อมวลชน ผู้ร่วมจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (EPP) ประจำปี 2566

โดยมีนายอดิสร วังกุล ผู้อำนวยการสายงานบริหารและองค์กรสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ และคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมพิธีรับรางวัล ณ โรงแรมสแตรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี นายอรรถกร ศรีสุใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธี

โรงไฟฟ้าแอลอีพี "เปิดบ้านเยี่ยมชม" ประจำปี 2567

28 ส.ค. 2567 โรงไฟฟ้าแอลอีพีให้การต้อนรับประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ชุมชน และ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองเม็กต้าวต จังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมภายในจากโรงไฟฟ้าแอลอีพี เพื่อเป็นการเปิดบ้านต้อนรับ โรงไฟฟ้าแอลอีพี เปิดบ้านต้อนรับ โรงไฟฟ้าแอลอีพี พร้อมรับฟังการบรรยายด้านการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยเทคโนโลยี (SKT) โดย คุณกรวิมล พงษ์สุภาวดี หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนพหลโยธิน เป็นผู้บรรยาย

รูปที่ 9 (ต่อ) ตัวอย่างการสนับสนุนโครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567

4.4.2 รายงานความคืบหน้ากิจกรรม/โครงการที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน

สามารถสรุปรายละเอียดกิจกรรมระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567 ดังรูปที่ 10



รูปที่ 10 โครงการที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน
ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

คุณพร เชื้อทอง (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) ประธานสัมพันธ์กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด จังหวัดลพบุรี โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2567 และเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2567 ในรูปแบบออนไลน์ (Ms Team) กำหนดการประชุมครั้งถัดไปนั้น ทางฝ่ายเลขานุการจะดำเนินการแจ้งต่อคณะกรรมการต่อไป

คุณดำเนิน สารศรี (ผู้แทนรองผู้ว่าการ (สายงานปฏิบัติการ 3) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) กล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ประชุมครั้งที่ 88-3/2567

ปิดประชุมเวลา 12:00 น.

พร เชื้อทอง

(นายพร เชื้อทอง)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ปารณีย์

(นางสาวปารณีย์ บุญช่วย)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม