

รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำกับแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
ครั้งที่ 87-2/2567
ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00-16.00 น.
ห้องประชุม 204 อาคารสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณปมูช	เตพละกุล	ประธานกรรมการ	ผู้แทนรองผู้ว่าการ (สายงานปฏิบัติการ 3) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. คุณธนันรินทร์	จิตต์อารีย์	กรรมการ	ผู้แทนผู้อำนวยการฝ่าย (สายงานปฏิบัติการ 3) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3. คุณดำเนิน	สารศรี	กรรมการ	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
4. คุณปารณีย์	บุญช่วย	กรรมการ	ผู้แทนสิ่งแวดล้อมสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
5. คุณการติมา	เกตุดอม	กรรมการ	ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ
6. คุณดุจภากร	โอเจริญ	กรรมการ	ผู้แทนจังหวัดระยอง
7. คุณมงคล	แคนดา	กรรมการ	ผู้แทนเทศบาลเมืองมาบตาพุด
8. คุณอำพร	พิชพันธุ์	กรรมการ	ประธานชุมชนตากวน-อ่าวประดู่
9. คุณจำเนียร	อ่องละออ	กรรมการ	ประธานชุมชนกรอทยายชา
10. คุณอดิศักดิ์	ประเสริฐ	กรรมการ	ประธานชุมชนหนองน้ำเย็น
11. คุณพิชัย	พลอยประเสริฐ	กรรมการ	ผู้แทนประธานชุมชนหนองแดงเม
12. คุณอนุชิต	แสวงหา	กรรมการ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่
13. คุณไมตรี	รอดพัน	กรรมการ	ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน
14. คุณประชุม	วงศ์ศรยา	กรรมการ	ผู้แทนประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหาดแสงเงิน
15. คุณลำเพย	แว้วเสียง	กรรมการ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา
16. คุณชาติรี	โชคประยูรเอียร	กรรมการ /ผู้ช่วยเลขานุการ	ผู้แทนบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

รายนามคณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ผู้แทนกรมเจ้าท่า
3. ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ระยอง
4. คุณอิทธิ แจ่มแจ้ง ประธานชุมชนหนองแพบ
5. คุณจรัญ เข้มกลัด ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแพบ

รายนามผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์

- | | | |
|----------------|--------------|--|
| 1. คุณสินีนาฏ | ชั้นระบัลลัง | บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด |
| 2. คุณพชร | เชื้อทอง | บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด |
| 3. คุณจิรนนท์ | โทสวนจิต | บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด |
| 4. คุณธไนท์ | นันทนาการณ์ | บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด |
| 5. คุณนพวรรณ | อุรารักษ์ | บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) |
| 6. คุณนภสวรรณ | คงขำ | บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) |
| 7. คุณสุชาดา | ขมวิสัย | บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) |
| 8. คุณพิสร์รค์ | กล่อมเกลี้ยง | บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) |
| 9. คุณวราภรณ์ | เรืองเรือ | นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง กรมควบคุมมลพิษ |

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คุณปมุข เตพละกุล (ผู้แทนรองผู้ว่าการ (สายงานปฏิบัติการ 3) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) กล่าวเปิดการประชุมครั้งที่ 87-2/2567 ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมีประเด็นสอบถามดังนี้

- คุณไมตรี รอดพัน (ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน) : สอบถามถึงความคืบหน้าของการเปลี่ยนแปลงรายนามคณะกรรมการของทางโครงการ

- คุณปมุข เตพละกุล (ผู้แทนรองผู้ว่าการ (สายงานปฏิบัติการ 3) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) : ขณะนี้สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดรับทราบเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงรายนามคณะกรรมการของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเรียบร้อยแล้ว และจะประสานงานกับทางโครงการฯ และกลุ่มชุมชนเพื่อมาหารือ และรับฟังร่วมกัน

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 86-1/2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ไม่มีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

เรื่องที่ 4.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี หน่วยผลิตที่ 1 และ 2 และโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ระยะดำเนินการ

คุณภัสวรรณ คงคำ (บริษัท ยูเออี จำกัด) : ได้นำเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี หน่วยผลิตที่ 1 และ หน่วยผลิตที่ 2 ที่ได้ดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย การติดตามตรวจสอบระดับเสียงทั่วไป คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย คุณภาพน้ำที่ระบายออกจากคลองระบายน้ำหล่อเย็น อุณหภูมิของน้ำทะเลทั้ง 13 สถานี คุณภาพน้ำทะเล รวมทั้งนิเวศวิทยาทางทะเลในอ่าวมาบตาพุด ซึ่งทุกดัชนีที่ติดตามตรวจสอบมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ทั้งหมด โดยมีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้

การติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไปบริเวณโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 มีดังนี้

สถานีติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567	
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ระดับเสียงสูงสุด
1. บริเวณโรงไฟฟ้า	59.1-60.2	69.5-80.1
2. บริเวณวัดตากวน	52.4-52.9	68.1-80.4
มาตรฐาน	≤ 70	≤ 115
หน่วย	เดซิเบลเอ	

คุณนสวรรณ คงขำ (บริษัท ยูเออี จำกัด): รายงานว่าผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดบริเวณโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 มีดังนี้

ดัชนี	หน่วย	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐานน้ำทิ้งฯ
1. ความเป็นกรด-ด่าง	°C	7.4	5.5 – 9.0
2. อุณหภูมิ	-	35.8	≤40
3. ออกซิเจนละลาย	มก./ล.	3.6	-
4. ค่าบีโอดี	มก./ล.	<2.0	≤20
5. สารแขวนลอย	มก./ล.	<5.0	≤50
6. ฟอสฟอรัสทั้งหมด	มก./ล.	<0.01	-
7. ไนโตรเจนทั้งหมด	มก./ล.	16.2	-
8. ไนเตรท-ไนโตรเจน	มก./ล.	13.5	-
9. ไนไตรท์-ไนโตรเจน	มก./ล.	2.00	-
10. ทีเคเอ็น	มก./ล.	<1.5	≤100

คุณนสวรรณ คงขำ (บริษัท ยูเออี จำกัด) : รายงานว่าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ทุกดัชนีมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ได้เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2567 พบว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ระบายออกบริเวณคลองระบายน้ำหล่อเย็นทั้งหน่วยผลิตที่ 1 และ 2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ระบายออกบริเวณคลองระบายน้ำหล่อเย็นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 มีดังนี้

ดัชนี	หน่วย	ผลการติดตามตรวจสอบ		มาตรฐาน
		หน่วยผลิตที่ 1	หน่วยผลิตที่ 2	
1. โปรท	mg/L	ตรวจไม่พบ (น้อยกว่า 0.000020)	ตรวจไม่พบ (น้อยกว่า 0.000020)	≤ 0.005
2. แคลเซียม	mg/L	ตรวจไม่พบ (น้อยกว่า 0.0001)	ตรวจไม่พบ (น้อยกว่า 0.0001)	≤ 0.03
3. คลอรีน	mg/L	ตรวจไม่พบ (น้อยกว่า 0.1)	ตรวจไม่พบ (น้อยกว่า 0.1)	≤ 1.0

คุณนงสวรรณ คงขำ (บริษัท ยูเออี จำกัด) : รายงานว่าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ระบายออกจากคลองระบายน้ำหล่อเย็น หน่วยการผลิตที่ 1 และ 2 ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ตรวจไม่พบในทุกดัชนี ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

การติดตามตรวจสอบอุณหภูมิน้ำที่รัศมี 500 เมตร จากจุดระบายน้ำหล่อเย็น

ผลการติดตามตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำทะเล จำนวน 13 สถานี ที่รัศมี 500 เมตร จากจุดระบายน้ำหล่อเย็นประจำเดือนเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 มีดังนี้

สถานี	ผลการติดตามตรวจสอบอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
	เดือนเมษายน พ.ศ. 2567
ทะเลที่ระยะ 200 เมตร จากปากคลองส่งน้ำหล่อเย็นของโครงการ (จุดอ้างอิงที่ 1)	32.2
ST-1	32.9
ST-2	32.9
ST-3	32.8
ST-4	32.3
ST-5	32.9
ST-6	32.9
ST-7	33.4
ST-8	32.9
ST-9	33.0
ST-10	32.7
ST-11	32.7
ST-12	32.6
ST-13	31.5
ทะเลที่ระยะ 1 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกของเกาะสะเก็ด (จุดอ้างอิงที่ 2)	32.6

คุณนงสวรรณ คงขำ (บริษัท ยูเออี จำกัด) : รายงานว่าในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 อุณหภูมิน้ำทะเลที่ตรวจวัดได้สูงสุด คือ 33.4°C ใน ST-7 ซึ่งมีค่าแตกต่างจากจุดอ้างอิงที่ 1 และจุดอ้างอิงที่ 2 (32.2°C และ 32.6°C ตามลำดับ) เท่ากับ +1.2°C และ +0.8°C เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ปี พ.ศ. 2564 เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งกำหนดให้ค่าอุณหภูมิของน้ำทะเลเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกิน 2°C จากอุณหภูมิของน้ำทะเลตามธรรมชาติ

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณ 3 สถานี โดยรอบพื้นที่อ่าวมาตาพุด เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 มีดังนี้

ดัชนี	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล เดือนเมษายน พ.ศ. 2567			มาตรฐาน*
		สถานีที่ 1 (น้ำทะเลบริเวณร่องน้ำ เดินเรือของท่าเรือ มาตาพุด)	สถานีที่ 2 (น้ำทะเลที่ระยะ 200 เมตร จากปากคลอง ส่งน้ำหล่อเย็น)	สถานีที่ 3 (น้ำทะเลที่ระยะ 500 เมตร จากจุดระบายน้ำหล่อเย็น)	
1. ความเป็นกรด-ด่าง	-	8.1	8.0	8.0	7.0-8.5
2. ความเค็ม	ppt	34.6	34.9	35.3	1/
3. ออกซิเจนละลาย	mg/L	4.8	4.8	5.0	≥4.0
4. ความโปร่งใส	m.	4.0	3.0	2.0	2/
5. สารแขวนลอย	mg/L	2.9	2.8	7.1	3/
6. สารที่ละลายได้	mg/L	36,720	36,880	34,040	ไม่กำหนด
7. ไขมันและน้ำมัน	mg/L	<3	<3	<3	ไม่กำหนด
8. ไนโตรเจน-ไนโตรเจน	µg/L	3.29	3.82	4.66	≤60
9. ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส	µg/L	20.9	7.36	11.3	≤45
10. ตะกั่ว	µg/L	0.360	0.410	0.880	≤8.5
11. แคดเมียม	µg/L	ตรวจไม่พบ (<0.100)	ตรวจไม่พบ (<0.100)	ตรวจไม่พบ (<0.100)	≤5
12. โครเมียมรวม	µg/L	ตรวจไม่พบ (<0.100)	ตรวจไม่พบ (<0.100)	ตรวจไม่พบ (<0.100)	≤100
13.ปรอทรวม	µg/L	ตรวจไม่พบ (<0.020)	ตรวจไม่พบ (<0.020)	ตรวจไม่พบ (<0.020)	≤0.1

หมายเหตุ : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 245 ง ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564

1/ ค่าความเค็ม ต้องเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกินกว่า 10% ของค่าต่ำสุด

2/ ค่าความโปร่งใส ต้องมีค่าเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกินกว่า 10% ของค่าต่ำสุด

3/ ค่ามาตรฐานสารแขวนลอย มีค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกินผลรวมของค่าเฉลี่ย 1 วัน หรือ 1 เดือน หรือ 1 ปี บวกกับค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน ของค่าเฉลี่ย นั้นๆ โดย วิธีการหาค่าเฉลี่ย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 1 วัน ให้วัดทุกชั่วโมง หรืออย่างน้อย 5 ครั้ง ที่ช่วงเวลาเท่าๆ กัน ค่าเฉลี่ย 1 เดือน ให้วัดทุกวัน หรืออย่างน้อย 4 ครั้ง (ที่ช่วงเวลาเท่าๆ กัน ใน 1 เดือน) ณ เวลาเดียวกัน ค่าเฉลี่ย 1 ปี ให้วัดทุกเดือน ณ วันที่ และเวลาเดียวกัน

คุณนสวรรณ คงคำ (บริษัท ยูเออี จำกัด) : รายงานว่าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล ทั้ง 3 สถานี ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 มีค่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (พ.ศ. 2564)

การติดตามตรวจสอบคุณภาพนิเวศวิทยาทางทะเล

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพนิเวศวิทยาทางทะเลทั้ง 3 สถานี บริเวณโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 มีดังนี้

ดัชนี	หน่วย	ผลการติดตามตรวจสอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2567		
		บริเวณร่องน้ำเดินเรือ ของท่าเรืออุตสาหกรรม มาตาพุด	บริเวณคลองส่งน้ำหล่อ เย็นของโครงการฯ	บริเวณจุดระบายน้ำ หล่อเย็นของโครงการฯ
ชนิดของแพลงก์ตอนพืช	ชนิด	38	37	36
ปริมาณแพลงก์ตอนพืช	Natural Unis/mL	43,250	75,112	11,514
ดัชนีค่าความหลากหลาย	-	0.26	0.19	0.77
ชนิดแพลงก์ตอนสัตว์	ชนิด	9	12	14
ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์	Unis/m ³	109,973	155,722	504,450
ดัชนีค่าความหลากหลาย	-	1.00	1.22	1.68

คุณนสวรรณ คงคำ (บริษัท ยูเออี จำกัด) : รายงานว่าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพนิเวศวิทยาทางทะเลพบว่า จำนวนชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืช มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลงตามฤดูกาลเช่นเดียวกับชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ นอกจากนี้พบว่าดัชนีค่าความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์แต่ละสถานีในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 อยู่ระหว่าง 0.19-0.77 และ 1.00-1.68 ตามลำดับ หมายความว่าแหล่งน้ำทะเลดังกล่าวมีคุณสมบัติสำหรับสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้

โครงการทำเรือนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทำเรือนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2567 สรุปได้ดังนี้

การติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไปบริเวณโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 มีดังนี้

สถานีติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567	
	ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	ระดับเสียงสูงสุด
1. บริเวณท่าเทียบเรือของโครงการ	70.5	96.3
มาตรฐาน	$\leq 85^{1/}$ และ $\leq 85^{2/}$	$\leq 115^{2/}$
หน่วย	เดซิเบลเอ	

คุณณสวรรณ คงขำ (บริษัท ยูเออี จำกัด): รายงานว่าผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด บริเวณท่าเทียบเรือของโครงการ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 มีค่าเป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และผลการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับ ระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง^{1/} และมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง และเสียง^{2/}

คุณภาพน้ำทะเล

ผลการติดตามการตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล 3 สถานี ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ดัชนี	สถานีที่ 1 (บริเวณร่องน้ำเดินเรือของท่าเรือ มาตาฟุต)	สถานีที่ 2 (บริเวณด้านหน้าของ ท่าเรือนถ่ายถ่านหิน)	สถานีที่ 3 (บริเวณฝั่งตะวันตกของ เกาะสะเก็ด)
สารแขวนลอยทั้งหมด (มก./ล.)	2.9	4.2	6.3
น้ำมันและไขมันบนผิวน้ำ	สังเกตไม่พบ	สังเกตไม่พบ	สังเกตไม่พบ
ความโปร่งใส (ม.)	4.0	4.0	2.0

คุณณสวรรณ คงขำ (บริษัท ยูเออี จำกัด) : รายงานว่าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลทั้ง 3 สถานี ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 พบว่ามีค่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (พ.ศ. 2564)

มิติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมีประเด็นสอบถามดังนี้

- คุณการติมา เกตุหอม (ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ) :** ในการตรวจวัดดัชนีต่างๆ ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงไฟฟ้า และคุณภาพน้ำที่ระบายออกบริเวณคลองระบายน้ำหล่อเย็นหน่วยผลิตที่ 1 และ 2 เลี่ยงจากปัจจัยใด และเหตุใดจึงเลือกใช้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 เนื่องจากในปัจจุบันมีการออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า

- คุณสินีนัฐ ชันธะบัลลัง (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) :** ดัชนีต่างๆ ที่ทำการตรวจวัด เป็นการตรวจวัดตามที่เล็งมาตรการ EIA กำหนด และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงไฟฟ้าที่เทียบมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 เนื่องจากอ้างอิงจากดัชนีที่ทำการตรวจวัด ซึ่งทางโครงการฯ มีการติดตามตรวจสอบดัชนีเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานควบคุมการ

ระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 ครอบคลุม ตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้

- **คุณนงสวรรณ คงขำ (บริษัท ยูเออี จำกัด) :** ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ สำหรับน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียจุดนี้ ทางโครงการ ไม่มีการปล่อยระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยจะนำน้ำทิ้งกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ต่างๆ ภายในโครงการทั้งหมด

- **คุณการติมา เกตุหอม (ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ) :** สอบถามเพิ่มเติมดังนี้ เหตุใดโครงการจึงติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่ชุมชนเพียงแค่จุดตรวจวัดเดียว และได้มีการสอบถาม ติดตามกับชุมชนถึงผลกระทบในเรื่องของเสียงที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าบ้างหรือไม่

- **คุณสินีนารัฐ ชันธะบัลลัง (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) :** จุดติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไปในชุมชนนั้นยึดตามมาตรการที่กำหนดในเล่ม EIA ซึ่งโดยปกติแล้วนั้นโรงไฟฟ้าไม่ได้มีผลกระทบเรื่องของเสียงแต่อย่างใด และทุกครั้งที่โรงไฟฟ้าจะทำการหยุดเดินเครื่องจักรหรือกลับมาเดินเครื่องจักรที่อาจจะมีเสียงดังมากกว่าปกติ นั้น จะมีการประสานแจ้งข้อมูลให้กับชุมชนบริเวณใกล้เคียงรับทราบทุกครั้ง

เรื่องที่ 4.2 สรุปผลการดำเนินงานโรงไฟฟ้าและท่าเรือขนถ่ายถ่านหินบีแอลซีพี

คุณสินีนารัฐ ชันธะบัลลัง (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) : ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเรือขนถ่ายถ่านหินบีแอลซีพี ที่ได้ดำเนินการในระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้

4.2.1 รายงานการเทียบท่าของเรือบรรทุกถ่านหิน

ช่วงเวลาเทียบท่า	จำนวนถ่านหิน (ตัน)	แหล่งถ่าน	ปริมาณกำมะถัน (%)
3 มีนาคม – 7 มีนาคม 2567	Hunter valley	161,074	0.38
14 มีนาคม – 17 มีนาคม 2567	Hunter valley	140,926	0.46
22 มีนาคม – 26 มีนาคม 2567	Hunter valley	156,200	0.42
28 มีนาคม – 31 มีนาคม 2567	Hunter valley	140,525	0.41
4 เมษายน - 7 เมษายน 2567	Hunter valley	142,753	0.48
22 เมษายน - 25 เมษายน 2567	Hunter valley	134,299	0.42
26 เมษายน - 29 เมษายน 2567	Hunter valley	135,608	0.43
6 พฤษภาคม – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567	Hunter valley	130,838	0.44
18 พฤษภาคม – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567	Hunter valley	137,910	0.49
24 พฤษภาคม – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567	Hunter valley	156,200	0.47
รวม	1,436,333 ตัน		

4.2.2 สรุปปริมาณกำมะถันที่เป็นองค์ประกอบในถ่านหิน ประจำปี พ.ศ. 2567

สรุปปริมาณกำมะถัน	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด
ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 (มกราคม – พฤษภาคม 2567)	0.43	0.49
ข้อกำหนด EIA	เฉลี่ยต่อปี $\leq 0.45 \%$	สูงสุดต่อเที่ยว $\leq 0.70 \%$

4.2.3 ข้อมูลการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหน่วยผลิตที่ 1 และ 2 ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หัวข้อ	หน่วยผลิตที่ 1				หน่วยผลิตที่ 2			
	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	รวม	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	รวม
ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้สุทธิ (MWh-net)	500,013	483,404	475,740	1,459,157	500,308	483,808	480,690	1,464,806
ปริมาณการใช้ถ่านหิน (ตัน)	187,774	183,256	174,581	545,611	184,948	178,203	172,331	535,482

4.2.4 ข้อมูลปริมาณถ่านล่อยและถ่านหักที่ส่งออก ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หัวข้อ	เดือน			
	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	รวม
ปริมาณถ่านล่อยที่ส่งออก (ตัน)	51,878.86	41,686.20	47,151.26	140,716.32
ปริมาณถ่านหักที่ส่งออก (ตัน)	6,955.67	7,723.93	7,564.36	22,243.96

โดยมีรายละเอียดวิธีการกำจัดถ่านหัก-ถ่านล่อยในแต่ละเดือนแสดงดังรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 3

ข้อมูลปริมาณถ่าน					
รายงานข้อมูลปริมาณถ่านล่อย-ถ่านหัก ประจำเดือน มีนาคม 2567					
เดือนที่ส่งออก	ชื่อผู้ประกอบการและหน่วยงาน	ประเภท	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับซื้อ/จัดการ	วิธีกำจัด
มีนาคม 2567	ถ่านหัก	NH	6,290.25	บริษัท โซนิค แอร์จันไดส์ จำกัด	049 - นำถ่านหักไปใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ (กระถางต้นไม้, ขุดใส่ขยะเพื่อใช้ในโรงงานคอนกรีต)
		NH	175.67	บริษัท พอร์ต พอยโซลาร์ จำกัด	
		NH	489.75	บริษัท เอส ซี ไอ อีโต้ เซอร์วิสเซส	
	ถ่านล่อย	NH	13,021.63	กลุ่ม บ.กลีตภัณฑ์และวิญญูธรรม จำกัด	044 - เป็นวัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 049 - นำถ่านหักไปใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ (บดผสมปูน)
		NH	31.69	กลุ่ม บ.นครหลวงคอนกรีต จำกัด	
		NH	4,703.98	บริษัท ควมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด	
		NH	10,208.04	บริษัท พอร์ต พอยโซลาร์ จำกัด	
		NH	980.17	บริษัท บัณฑิตคอนกรีต(1992) จำกัด	
		NH	20,986.81	บริษัท ฟาร์อีสท์ จำกัด	
		NH	1,449.70	บริษัท เอส.เอส.ซี คอนกรีต จำกัด	
		NH	496.84	บริษัท วันไพน์ซีเมนต์ จำกัด	

รูปที่ 1 วิธีการกำจัดถ่านหัก-ถ่านล่อยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567

ข้อมูลปริมาณถ่าน					
รายงานข้อมูลปริมาณถ่านล่อย-ถ่านหัก ประจำเดือน เมษายน 2567					
เดือนที่ส่งออก	ชื่อผู้ประกอบการและหน่วยงาน	ประเภท	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับซื้อ/จัดการ	วิธีกำจัด
เมษายน 2567	ถ่านหัก	NH	4,197.24	บริษัท โซนิค แอร์จันไดส์ จำกัด	049 - นำถ่านหักไปใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ (กระถางต้นไม้, ขุดใส่ขยะเพื่อใช้ในโรงงานคอนกรีต)
		NH	3,526.69	บริษัท พอร์ต พอยโซลาร์ จำกัด	
		NH	8,791.32	กลุ่ม บ.กลีตภัณฑ์และวิญญูธรรม จำกัด	
	ถ่านล่อย	NH	15,788.45	กลุ่ม บ.นครหลวงคอนกรีต จำกัด	044 - เป็นวัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 049 - นำถ่านหักไปใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ (บดผสมปูน)
		NH	3,425.99	บริษัท ควมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด	
		NH	10,785.00	บริษัท พอร์ต พอยโซลาร์ จำกัด	
		NH	431.57	บริษัท บัณฑิตคอนกรีต(1992) จำกัด	
		NH	520.73	บริษัท ฟาร์อีสท์ จำกัด	
		NH	1,628.77	บริษัท เอส.เอส.ซี คอนกรีต จำกัด	
		NH	314.37	บริษัท วันไพน์ซีเมนต์ จำกัด	

รูปที่ 2 วิธีการกำจัดถ่านหัก-ถ่านล่อยในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567

ข้อมูลปริมาณเถ้า					
รายงานข้อมูลปริมาณเถ้าลอย-เถ้าหนัก ประจำเดือน พฤษภาคม 2567					
เดือนที่ส่งออก	ชื่อผู้ประกอบการขยะมูลฝอย	ประเภท	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ	วิธีกำจัด
พฤษภาคม 2567	ถ้ำห่าน	NH	3,074.95	บริษัท ไชยมิตร แอร์คอนไดส์ จำกัด	049 - นำกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อผลิตวัสดุก่อสร้าง (กระเบื้องดินเผา, วัสดุปูพื้น, วัสดุปูถนนในโรงงานปูนซีเมนต์)
		NH	4,489.41	บริษัท หอวัง พอลิโพรไพลีน จำกัด	
		NH	10,823.48	กลุ่ม บริษัท ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง จำกัด	
		NH	18,570.58	กลุ่ม บริษัท โรงงานปูนซีเมนต์ จำกัด	
	ถ้ำห่าน	NH	3,718.49	บริษัท อิมเมจ ซัพพลาย จำกัด	044 - เป็นวัตถุดิบผสมปูนซีเมนต์ (ปูนซีเมนต์)
		NH	9,633.72	บริษัท หอวัง พอลิโพรไพลีน จำกัด	
		NH	829.95	บริษัท ปางสงอนเทค (1992) จำกัด	
		NH	553.24	บริษัท ฟางค์ จำกัด	
		NH	1,111.97	บริษัท เอส.เอส.ซี คอนกรีต จำกัด	
		NH	289.11	บริษัท วันโพธิ์ศรีวิชัย จำกัด	
		NH	1,620.72	บริษัท เอส ซี โอ อีโต้ เซอร์วิสเซส	
		NH			

รูปที่ 3 วิธีการกำจัดเถ้าหนัก-เถ้าลอยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

4.2.5 ข้อมูลปริมาณวัสดุไม่ใช้แล้วระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ประเภทของเสีย	ประจำเดือน			
	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	รวม
ปริมาณของเสียอันตราย (ตัน)	0.00	3.37	3.31	6.68
ปริมาณของเสียไม่อันตรายอื่นๆ (ตัน)	26.77	25.60	253.24	305.61

โดยมีรายละเอียดปริมาณของเสีย และวิธีการกำจัดในแต่ละเดือนแสดงดังรูปที่ 4 ถึงรูปที่ 6

รายงานปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าประจำเดือน มีนาคม 2567						
วันที่ส่งออก	ชื่อผู้ประกอบการขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ	วิธีการกำจัด
6/Mar/24	Dry sludge	NH	1	11.47	บริษัท อีทีเอ็น จำกัด เสนาไวคอมเม้นตอล คอมเพล็กซ์ จำกัด	071- ผักกาดหวานผักกาดขาว ของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
	ขี้เถ้าคั่วเคลือบ	NH	1	3.40	บริษัท อีทีเอ็น จำกัด เสนาไวคอมเม้นตอล คอมเพล็กซ์ จำกัด	
	กากปูน FFE จักร	NH	1	0.005	บริษัท อีทีเอ็น จำกัด เสนาไวคอมเม้นตอล คอมเพล็กซ์ จำกัด	
	Check Filter	NH	1	0.225	บริษัท อีทีเอ็น จำกัด เสนาไวคอมเม้นตอล คอมเพล็กซ์ จำกัด	
8/Mar/24	ขี้เถ้าผาน	NH	1	0.40	บริษัท สานต ไรซ์ จำกัด จำกัด	011 - ผักกาดหัวกระเทียมหัวไชเท้าจำนวนน้อย
	กระแสมาย	NH	1	0.35	บริษัท สานต ไรซ์ จำกัด จำกัด	
	ขี้เถ้าหัว	NH	1	0.47	บริษัท สานต ไรซ์ จำกัด จำกัด	
	ขี้เถ้าผานอีก	NH	1	0.37	บริษัท สานต ไรซ์ จำกัด จำกัด	
	Used Canvas (ผ้าใบปูพื้นกัน)	NH	1	10.08	บริษัท อีทีเอ็น จำกัด เสนาไวคอมเม้นตอล คอมเพล็กซ์ จำกัด	



PTEC
Linking our values together

WASTE MANAGEMENT
NH คือ Non-Hazardous Waste
H คือ Hazardous Waste



10

10

รูปที่ 4 ปริมาณของเสีย และวิธีการกำจัดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567

รายงานปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าประจำเดือน เมษายน 2567						
วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ	วิธีการจัด
10/Apr/24	Cloths and gloves contaminated with oil and grease	H	1	2.78	บริษัท ลิตทิลวิน จีเนอรัล เอนไวรอนเม้นทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด	042 - ส่งหึ่งหลุมดิน
	ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า	H	1	0.07	บริษัท ลิตทิลวิน จีเนอรัล เอนไวรอนเม้นทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด	
	Used chemical container	H	1	0.52	บริษัท ลิตทิลวิน จีเนอรัล เอนไวรอนเม้นทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด	
12/Apr/24	Dry Sludge	NH	1	25.60	บริษัท ลิตทิลวิน จีเนอรัล เอนไวรอนเม้นทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด	071 - ส่งมอบตามหลักวิชาการ เฉพาะ ของเสียไม่อันตรายเท่านั้น

รูปที่ 5 ปริมาณของเสีย และวิธีการกำจัดในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567

รายงานปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าประจำเดือน พฤษภาคม 2567						
วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ	วิธีการจัด
14/May/24	กากตะกอน	NH	1	25.53	บริษัท ลิตทิลวิน จีเนอรัล เอนไวรอนเม้นทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด	071 - ส่งมอบตามหลักวิชาการ เฉพาะ ของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
15/May/24	กากตะกอน	NH	3	73.95	บริษัท ลิตทิลวิน จีเนอรัล เอนไวรอนเม้นทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด	
16/May/24	กากตะกอน	NH	2	52.60	บริษัท ลิตทิลวิน จีเนอรัล เอนไวรอนเม้นทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด	
17/May/24	กากตะกอน	NH	1	24.00	บริษัท ลิตทิลวิน จีเนอรัล เอนไวรอนเม้นทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด	
21/May/24	กากตะกอน	NH	2	50.79	บริษัท ลิตทิลวิน จีเนอรัล เอนไวรอนเม้นทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด	042 - ส่งหึ่งหลุมดิน
24/May/24	Cloths and gloves contaminated with oil and grease	H	1	2.99	บริษัท ลิตทิลวิน จีเนอรัล เอนไวรอนเม้นทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด	
	ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า	H	1	0.12	บริษัท ลิตทิลวิน จีเนอรัล เอนไวรอนเม้นทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด	049 - นำกลับมาใช้ใหม่ โดยบริษัท ลิตทิลวิน
	ขี้เถ้า	NH	1	2.83	บริษัท ลิตทิลวิน จีเนอรัล เอนไวรอนเม้นทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด	
	Check Filter	NH	1	0.27	บริษัท ลิตทิลวิน จีเนอรัล เอนไวรอนเม้นทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด	071 - ส่งมอบตามหลักวิชาการ เฉพาะ ของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
27/May/24	กากตะกอน	NH	1	0.81	บริษัท ลิตทิลวิน จีเนอรัล เอนไวรอนเม้นทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด	
	กากตะกอน	NH	1	0.87	บริษัท ลิตทิลวิน จีเนอรัล เอนไวรอนเม้นทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด	011 - ส่งมอบตามหลักวิชาการ
	กากตะกอน	NH	1	0.68	บริษัท ลิตทิลวิน จีเนอรัล เอนไวรอนเม้นทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด	
	กากตะกอน	NH	1	0.41	บริษัท ลิตทิลวิน จีเนอรัล เอนไวรอนเม้นทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด	071 - ส่งมอบตามหลักวิชาการ เฉพาะ ของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
29/May/24	Dry sludge	NH	1	21.18	บริษัท ลิตทิลวิน จีเนอรัล เอนไวรอนเม้นทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด	

รูปที่ 6 ปริมาณของเสีย และวิธีการกำจัดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

4.2.6 ข้อมูลคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องจากโรงไฟฟ้าหน่วยผลิตที่ 1 และหน่วยผลิตที่ 2 ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2567

- ปริมาณการระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2567 พบว่าทั้ง 2 หน่วยการผลิต มีปริมาณการระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีค่าอยู่ในมาตรฐาน EIA กำหนดไม่เกิน 262 ส่วนในล้านส่วน
- ปริมาณการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2567 พบว่าทั้ง 2 หน่วยการผลิต มีปริมาณการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์มีค่าอยู่ในมาตรฐาน EIA กำหนดไม่เกิน 241 ส่วนในล้านส่วน
- ปริมาณความทึบแสงที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (ร้อยละเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2567 พบว่าทั้ง 2 หน่วยการผลิต มีค่าอยู่ในระหว่างร้อยละ 18-29
- ปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2567 พบว่ามีค่าอยู่ในมาตรฐาน EIA กำหนดไม่เกิน 43 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

- อุณหภูมิเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของน้ำในคลองระบายน้ำหล่อเย็น ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ทั้ง 2 หน่วยการผลิต มีค่าอยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส ทั้งนี้บางช่วงที่อุณหภูมิของน้ำเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลมาจากอุณหภูมิในบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามทางโครงการฯ ได้มีการดูแลและควบคุมไม่ให้มีอุณหภูมิเกินกว่ามาตรฐานกำหนด
- ความเป็นกรด-ด่างเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด-ต่ำสุด) ของน้ำในคลองส่งน้ำหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2567 มีค่าอยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้มีค่าอยู่ระหว่าง 5.5-9.0
- คลอรีนเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของน้ำในคลองส่งน้ำหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2567 มีค่าอยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
- ทั้งนี้โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ทำการหยุดเดินเครื่องหน่วยผลิตที่ 1 และหน่วยผลิตที่ 2 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 และกลับมาเดินเครื่องหน่วยผลิตที่ 1 และ หน่วยผลิตที่ 2 ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

4.2.7 ข้อมูลติดตามคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่มาบตาพุด ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2567

- ความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่มาบตาพุด ทั้ง 4 สถานี ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2567 มีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปที่กำหนดไว้ไม่เกิน 330 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้พบว่าที่สถานี B ซอยเทอดไทยมุสลิม มีค่าเพิ่มสูงขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 เนื่องจาก ตรวจพบแมลงติดอยู่ที่ Filter ของอุปกรณ์ตรวจวัด จึงส่งผลต่อค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม และบางช่วงที่สถานี A วัดตากวน พบว่ามีไฟดับและเครื่องสำรองไฟ (UPS) มีปัญหาจึงดำเนินการตรวจสอบแก้ไข และเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟใหม่ เพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุด
- ความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณสถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศทั้ง 4 สถานี ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2567 พบว่ามีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปที่กำหนดไว้ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้พบว่าที่สถานี A วัดตากวน พบว่ามีไฟดับและเครื่องสำรองไฟ (UPS) มีปัญหาจึงดำเนินการตรวจสอบแก้ไข และเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟใหม่ เพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุด
- ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่มาบตาพุดทั้ง 4 สถานี ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2567 มีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 300 ส่วนในล้านส่วน ทั้งนี้พบว่าที่สถานี A วัดตากวน พบว่ามีไฟดับ และเครื่องสำรองไฟ (UPS) มีปัญหาจึงดำเนินการตรวจสอบแก้ไขในทันที
- ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่มาบตาพุดทั้ง 4 สถานี ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2567 มีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปที่กำหนดไว้ไม่เกิน 170 ส่วนในล้านส่วน ทั้งนี้พบว่าที่สถานี A วัดตากวน พบว่ามีไฟดับ และเครื่องสำรองไฟ (UPS) มีปัญหาจึงดำเนินการตรวจสอบแก้ไขในทันที

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมีประเด็นสอบถามดังนี้

- **คุณการติมา เกตุหอม (ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ)** : คุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องของโรงไฟฟ้า หน่วยผลิตที่ 1 และหน่วยผลิตที่ 2 มีการรายงานผลการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนด้วยหรือไม่
- **คุณสินีนาฏ ชันธะบัลลัง (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด)** : ผลการติดตามติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องของโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 1 และ หน่วยที่ 2 เป็นการรายงานค่าฝุ่นละอองรวมที่คำนวณมาจาก ค่าความทึบแสงจาก CEMs ของโครงการ ทั้งนี้ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐาน PM 2.5 ที่ปล่องระบาย

เรื่องที่ 4.3 รายงานผลของคณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าและท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ในระยะดำเนินการ

คุณนภสวรรณ คงข้า (บริษัท ยูเออี จำกัด) : สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้า และท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.3.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โครงการฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่างๆ ครบถ้วน เช่น

- **มาตรการด้านคุณภาพอากาศ** : ทางโครงการฯ มีการนำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศผ่านระบบ Online ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมรถบลูโตเซอร์เพื่อใช้ควบคุมรถบรรทุกถ่านหิน ติดตั้งกำแพงเบี่ยงเบนทิศทางลมสูง 6 เมตร บริเวณด้านทิศใต้ของลานกองถ่านหิน และติดตั้งสแลนบริเวณกองพักถ่านหิน และหัวฉีดพ่นน้ำบริเวณกองพักถ่านหินชั่วคราวของโครงการฯ
- **มาตรการด้านคมนาคม** : กำหนดจุดขนถ่ายถ่านหินและถ่านล้อย รวมถึงจัดทำป้ายแสดงขั้นตอนการขนถ่ายถ่านหิน และถ่านล้อยบริเวณจุดขนถ่าย
- **มาตรการการจัดการของเสีย** : ติดตั้งบ่อตกตะกอนบริเวณลานกองถ่านหิน เพื่อบำบัดน้ำจากกิจกรรมท่าเรือและลานกองเก็บถ่านหิน และจัดให้มีอาคารพักขยะอุตสาหกรรม
- **มาตรการระบบนิเวศและคุณภาพน้ำทะเล** : การติดตั้งห้องควบคุมอุปกรณ์ตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง และอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิต่อเนื่อง บริเวณปลายปากคลองระบายน้ำหล่อเย็นของโครงการฯ การติดตั้งผ้าใบระหว่างกابเรือและท่าเรือขณะมีกิจกรรมขนถ่ายถ่านหิน และดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิของน้ำทะเลในรัศมี 500 เมตร จากจุดระบายน้ำหล่อเย็นของโครงการฯ จำนวน 13 สถานี
- **มาตรการด้านทัศนียภาพ** : การปลูกต้นไม้ และจัดให้มีพื้นที่สีเขียวรอบพื้นที่โครงการฯ

4.3.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินโครงการฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่างๆ ครบถ้วน เช่น

- **มาตรการคุณภาพอากาศ** : การติดตั้งระบบสเปรย์น้ำโดยรอบบริเวณลานกองถ่านหิน ติดตั้งระบบสายพานแบบปิดตลอดแนว ยกเว้นสายพานบริเวณหน้าท่า และลานกองถ่านหิน
- **มาตรการการระบายน้ำ** : การติดตั้งระบบรางระบายน้ำทั้งบริเวณโดยรอบลานกองถ่านหินเพื่อรวบรวมน้ำเสียส่งไปที่ระบบบำบัดน้ำเสีย และนำน้ำที่ผ่านการบำบัดไปใช้พรมลานกองถ่านหิน โดยไม่มีการปล่อยลงทะเล
- **มาตรการคมนาคมทางน้ำ** : การจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางทะเล ตามมาตรฐานของพานิชย์นาวิสากล
- **มาตรการเศรษฐกิจและสังคม** : ประชาสัมพันธ์การดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านทางการประชุมคณะกรรมการกำกับแผนการปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประชุมคณะทำงานร่วมกันระหว่างโครงการฯ ผู้แทนชุมชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และบริษัทที่ปรึกษาฯ
- **มาตรการด้านทัศนียภาพ** : การออกแบบท่าเรือให้มีความกลมกลืนกับอุตสาหกรรมโดยรอบ และใช้ภูมิสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม และการปลูกต้นไม้บริเวณด้านทิศใต้ของลานกองถ่านหิน เพื่อเป็นแนวกันชน

4.3.3 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และโครงการ
ทำเทียบเรือขนถ่ายถ่านหิน ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

การเข้าติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการติดตาม
ตรวจสอบรอบบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้า โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้
ครั้งที่ 2/2567 ดำเนินการเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 และครั้งที่ 3/2567 ดำเนินการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
โดยสามารถสรุปข้อเสนอแนะ ดังรูปที่ 7 และรูปที่ 8

6

สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ครั้งที่ 2/2567 ดำเนินการเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567

7

สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2567


ดำเนินการเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567

ประเด็น/ปัญหาที่ตรวจพบ : ไม่พบประเด็น/ปัญหาระหว่างการติดตามตรวจสอบบริเวณภายในพื้นที่โครงการฯ (Site Audit)

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ	มติที่ประชุม
- คุณไมตรี รอดเย็น (ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน) เสนอให้ทางโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี สนับสนุนการจ้างแรงงานท้องถิ่น ในกิจกรรมเคลียร์เขียงและหอย เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน	- คุณเพชร เชื้อทอง (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) ซึ่งแจ้งว่าในช่วงเดือนมกราคมที่มีการเคลียร์เขียงและหอย บริเวณ intake ในช่วงปิดระบบเมื่อช่วงบ่ายนั้น โดยบริเวณดังกล่าว ถือเป็นพื้นที่อันตราย ซึ่งจะต้องใช้ผู้รับเหมาที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานในที่อันตรายเท่านั้น

รูปที่ 7 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2567



รูปที่ 8 ข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องที่ 4.4 การดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)

คุณธันท์ นันทนาการณ์ (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) : สรุปผลการดำเนินงานด้าน CSR ของโครงการ ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.4.1 กิจกรรม/โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารองค์กรอย่างต่อเนื่อง

- โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีคืนภาษีสู่ท้องถิ่น โดยระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากมีการซื้อมากกว่าขาย จึงไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระ สำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 6.6 ล้านบาท
- การสมทบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 58 ล้านบาท

4.4.2 กิจกรรม/โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนอย่างต่อเนื่อง สามารถสรุปรายละเอียดกิจกรรมระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดังรูปที่ 9



รูปที่ 9 ตัวอย่างการสนับสนุนโครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน
ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2567

สนับสนุนกิจกรรม “ประเพณีทำบุญชายหาด และมอบทุนการศึกษา กลุ่มประมงฯ” ประจำปี 2567



11 มี.ค. 2567 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุน “ประเพณีทำบุญชายหาด และมอบทุนการศึกษา” ประจำปี 2567 วัดประมงสงฆ์เพื่อเสริมสร้างสังคม สงเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกกลุ่มประมงฯ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ณ กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านบึงตากวน

สนับสนุนกิจกรรม “เดิน-วิ่ง มานตาพูด มีนิมราซอน ครั้งที่ 13”



10 มี.ค. 2567 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี นำโดยคุณเชนโก๊ต นักบริหารการปฏิบัติงานฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม และมอบรางวัลให้กับผู้วิ่ง ในกิจกรรม “เดิน-วิ่ง มานตาพูด มีนิมราซอน ครั้งที่ 13” จัดโดยชมรมเดิน-วิ่งมาตาพูด 49 ร่วมกับคณะกรรมการในถิ่นอุตสาหกรรม และทางร้านต่างๆ ในพื้นที่มีผู้วิ่งเข้าร่วมกว่า 1,000 คน ณ สวนล่อตอง ถ.ก. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาตาพูด

โครงการอบรมให้ความรู้ “ด้านความปลอดภัยในการสำรวจทางน้ำ” และทำสีวัดโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร



21 มี.ค. 2567 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้ “ด้านความปลอดภัยในการสำรวจทางน้ำ” ที่โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร บนเกาะแก้ว โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาทรระยอง โดยมีประธานในพิธีเปิด นายถาวร เวณองผู้ว่าราชการจังหวัด โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการสำรวจทางน้ำให้กับนักเรียนและบุคลากรในท้องถิ่น

กิจกรรม “ถอดผ้าป่าสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท” ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



29 มี.ค. 2567 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด และสถานศึกษากรมราชภัฏระยอง ร่วมกิจกรรม “ถอดผ้าป่าสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท” ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายไพฑูริย์ เพ็ญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชภัฏระยองเป็นประธานในพิธี เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส ตั้งแต่อายุ 6-12 ปี ให้มีสิทธิเรียนหนังสือฟรี และมีทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กยากจน

สนับสนุนงานบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567



โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี สนับสนุนและร่วมงานบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2567 โดยมีพระครูวิมลธรรมวิมล เจ้าอาวาสวัดหนองพะอง เป็นประธานในพิธี และพระครูวิมลธรรมวิมล เจ้าอาวาสวัดหนองพะอง เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ และมอบทุนการศึกษาชุมชน ประจำปี 2567



11 – 23 เม.ย. 2567 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมสืบสานงาน “ประเพณีสงกรานต์” ในเขตเทศบาลเมืองมาตาพูด และกลุ่มประมงเรือเล็ก ประจำปี 2567 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและมอบรางวัลผู้ชนะ เพื่อสร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกในชุมชน คณะกรรมการชุมชนกว่า 38 ชุมชน กลุ่มโรงเรียนอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐ

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567



โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี สนับสนุนและร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมีพระครูวิมลธรรมวิมล เจ้าอาวาสวัดหนองพะอง เป็นประธานในพิธี และพระครูวิมลธรรมวิมล เจ้าอาวาสวัดหนองพะอง เป็นประธานในพิธี

คณะสามเณร และพระพี่เลี้ยง วัดหนองแพบ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี



19 เม.ย. 2567 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีให้การต้อนรับ “คณะสามเณร และพระพี่เลี้ยง” วัดหนองแพบ เข้าศึกษาเรียนรู้ด้านการผลิตไฟฟ้าที่ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด และเยี่ยมชมงานด้านอาหารพลังงานท้องถิ่นที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน จำนวน 30 รูป (ผู้ใหญ่พระครูสมณเมธ เจ้าอาวาสวัดหนองแพบ)

ต้อนรับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี



22 มี.ค. 2567 คณะผู้บริหารโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ต้อนรับ คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายถาวร เพ็ญศรี ผู้ตรวจการจังหวัดระยอง นายวิเชียร ทองด้วง และผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ พร้อมเยี่ยมชมอาคารผลิตพลังงานและโรงไฟฟ้า ในโอกาสที่ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางลดใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน รวมถึงแนวทางพัฒนากระบวนการผลิต

มอบทุนการศึกษาชุมชน/กลุ่มประมงฯ ประจำปี 2567



พ.ค. 2567 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีร่วมมอบทุนการศึกษา 38 ชุมชน และกลุ่มประมงเรือเล็กฯ 12 กลุ่ม

รูปที่ 9 (ต่อ) ตัวอย่างการสนับสนุนโครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2567

สามารถสรุปรายละเอียดกิจกรรมระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดังรูปที่ 10



รูปที่ 10 โครงการที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน
ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

คุณธันท์ นันทนาการณ์ (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) ประชาสัมพันธ์ โดยบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด จะทำการจัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 87-2/2567 ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ (Ms- Team)


คุณสินีนาฏ ชันธะบัลลัง (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ พร้อมแจ้งกำหนดการประชุมครั้งถัดไป โดยหากได้กำหนดวันที่ชัดเจน เลขานุการจะดำเนินการแจ้งต่อคณะกรรมการต่อไป

คุณปมข เตพละกุล (ผู้แทนรองผู้ว่าการ (สายงานปฏิบัติการ 3) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) กล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ประชุมครั้งที่ 87-2/2567 และจะดำเนินการประสานงานกับทางโครงการฯ และชุมชนที่เกี่ยวข้องมาหารือ และรับฟังการเปลี่ยนแปลงรายนามคณะกรรมการเพื่อให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มชุมชนและกลุ่มประมงที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับข้อเสนอแนะมา

ปิดประชุมเวลา 16:00 น.



(นายชาตรี โชคประยูรเอียด)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางสาวปารณีย์ บุญช่วย)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม